

車輛状態調査票

管理番号 351544 鍵番号

調査日 R7 年 9 月 25 日

【情報】 形状: 小型平ボディ 床鉄板張りMT5速4WD

メーカー いすゞ 型式 2RG-NJR88A サイズ 大型 増t 中型

通称 エルフ 車台番号 NJS88-7000028 小型 牽引 他

年式 R1 年 5 月 定員 3 人 最大積載 2,000 kg

車検期間 年 月 日 車検切れ 一時抹消 走行距離 23,207 km

【エンジン】 状態 A・B・C・D・E 始動性 良・不良

型式 4JZ1 馬力 110 kW(150 P/S)

状態 良好 漏れ [オイル・燃料] 異音 []

マフラー 装備: DPD・AdBlue・無 状態: 良好・穴・亀裂・詰まり

燃料タンク メイン (50 L) サブ (L)

【駆動系】 4x2 4x4 6x2 6x4 8x4 前2軸

ミッション M/T 5 速・A/T [] 状態

クラッチ ペダル 有・無 状態

デフ オイル漏れ 有・無 状態

ブレーキ エア エアオイル複合 バキューム 補助ブレーキ []

【フレーム回り】

フレーム 良好 サビ 塗装 亀裂 修正

サスペンション 総輪エアサス リヤエアサス リーフサス

【キャブ・内装】

キャブ形状 通常 ハイキャブ ワイドキャブ ベッド 有・無

キャブ内汚れ 少 中 大 シート 良好 汚れ 破れ

フロントガラス 良好 飛び石 ヲ所 ひび 小キズ ヲ所

パワーウインド 良好 動作不良 (左・右)

サイドミラー 手動 電動格納 (左・両側)・ヒーター・ワイパー

エアコン オート マニュアル 効き 良・不良 []

電装 ETC バックカメラ ドラレコ ナビ

【タイヤ】 高床 フルフラットロー フラットロー

サイズ 残量

FF <u>205/75R16 13H L</u>	6	5
FR		
RF <u>205/75R16 13H L</u>	77	77
RR		

タイヤ ノーマル スタッドレス ホイール スチール・アルミ

【上物架装物1】 平ボディ

メーカー 完成ボディ

型式 木製アオリ

製造番号 床鉄板張り

製造年月

荷台内寸 長さ 3,110 幅 1,600 アオリ高さ 380

床面高さ 885 プロテクタ高さ 1,230

アオリ 木製・アルミ セイコーラック 0 対・ロープ穴 0 対

床面 鉄板張り・二重張り スタクション穴 0 ヲ所・床フック 0 対

仕様

● 中柱 差込・回転式・無




● 後部柱 差込・固定・無

● パワーゲート 垂直・格納・跳ね上げ・無

メーカー :

型式 :

製造番号 :



●備考