

管理番号 351579

鍵番号

## 車輛状態調査票

調査日 R7 年 8 月 30 日

【情報】 形状: 小型アルミバン 両側サイドドア リヤシャッター スム-サー-Ex  
メーカー いすゞ 型式 2RG-NMR88AN サイズ 大型 増t 中型  
通称 エルフ 車台番号 NMR88-7001038 (小型) 牽引 他  
年式 R1 年 9 月 定員 3 人 最大積載 2,000 kg  
車検期間 年 月 日 車検切れ (一時抹消) 走行距離 32,438 km

【エンジン】 状態 A・B・C・D・E 始動性 (良)・不良  
型式 4JZ1 馬力 110 kW(150 P/S)  
状態 (良好) 漏れ [オイル・燃料] 異音 [ ]  
マフラー 装備: DPD・AdBlue 無 状態: (良好)・穴・亀裂・詰まり  
燃料タンク メイン (60 L) サブ ( ) L

【駆動系】 (4x2) 4x4 6x2 6x4 8x4 前2軸  
ミッション M/T 速 (A/D) [スム-サー-Ex] 状態  
クラッチ ペダル 有・無 状態  
デフ オイル漏れ 有・無 状態  
ブレーキ エア エアオイル複合 (パキューム) 補助ブレーキ [ ]

【フレーム回り】  
フレーム (良好) サビ 塗装 亀裂 修正  
サスペンション 総輪エアサス リヤエアサス (リーフサス)

【キャブ・内装】  
キャブ形状 通常 (ハイキャブ) ワイドキャブ ベッド 有・無  
キャブ内汚れ (少) 中 大 シート (良好) 汚れ 破れ  
フロントガラス (良好) 飛び石 ヶ所 ひび 小キズ ヶ所 中央日焼け  
パワーウインド (良好) 動作不良 (左・右)  
サイドミラー 手動 (電動格納) (左・両側)・ヒーター・ワイパー  
エアコン オート (マニュアル) 効き (良)・不良 [ ]  
電装 ETC (バックカメラ) ドラレコ ナビ

【タイヤ】 (高床) フルフラットロー フラットロー  
サイズ 残量  
FF 185/85R16 110/9 L 5 5  
FR 9  
RF 185/85R16 110/9 L 6 6 6 6  
RR  
タイヤ (ノーマル) スタッドレス ホイール (スチール)・アルミ

## 【上物架装物1】 バン・ウイング






メーカー 日本フルハーフ  
型式 DLK  
製造番号 T3DQ041  
製造年月  
荷台内寸 長さ 3,110 幅 1,790 高さ 1,890 アオリ高さ  
門口寸法 幅 1,650 高さ 1,730 床面高さ 914

## 仕様

- ドア 観音開き・三枚扉・シャッター・跳ね上げ  
サイドドア (左・右) (スライド式)・片開き 無
- ラッシング 0 段
- セイコーラック 0 対
- 中柱 差込・回転式・無
- 後部柱 差込・固定・無
- 床フック 引出・埋込 0 対
- ジョルダール 0 列
- 床鉄板張り 有・無

## 【上物架装物2】

メーカー  
型式  
製造番号  
製造年月  
メーカー :  
型式 :  
製造番号 :



●備考