

車輜状態調査票

管理番号 351791

鍵番号

調査日 R7 年 11 月 13 日

【情報】 形状: 小型アルミバン サイドドア付 M/T 5速

メーカー いすゞ 型式 2RG-NLR88AN サイズ 大型 増t 中型

通称 エルフ 車台番号 NLR88-7009710 小型 牽引 他

年式 R4 年 3 月 定員 3 人 最大積載 2,000 kg

車検期間 年 月 日 車検切れ 一時抹消 走行距離 112,245 km

【エンジン】 状態 A・B・C・D・E 始動性 良・不良

型式 4JZ1 馬力 110 kW(150 P/S)

状態 良好 漏れ [オイル・燃料 エンジン下部に少量] 異音 []

マフラー 装備 DPD・AdBlue・無 状態: 良好・穴・亀裂・詰まり

燃料タンク メイン (98 L) サブ (L)

【駆動系】 4x2 4x4 6x2 6x4 8x4 前2軸

ミッション M/T 5 速・A/T [] 状態

クラッチ ペダル 有・無 状態

デフ オイル漏れ 有・無 状態

ブレーキ エア エアオイル複合 バキューム 補助ブレーキ []

【フレーム回り】

フレーム 良好 サビ 塗装 亀裂 修正

サスペンション 総輪エアサス リヤエアサス リーフサス

【キャブ・内装】

キャブ形状 通常 ハイキャブ ワイドキャブ ベッド 有・無

キャブ内汚れ 少 中 大 シート 良好 汚れ 破れ

フロントガラス 良好 飛び石 ヶ所 ひび 小キズ ヶ所

パワーウインド 良好 動作不良 (左・右)

サイドミラー 手動 電動格納 (左 両側)・ヒーター・ワイパー 一部カバー欠品

エアコン オート マニュアル 効き 良・不良 []

電装 ETC バックカメラ ドラレコ ナビ

【タイヤ】 高床 フルフラットロー フラットロー

サイズ 残量

FF 195/75R15 100% L 5 3

FR

RF 195/75R15 100% L 側面割れ X 4 4 1

RR

タイヤ ノーマル スタッドレス ホイール スチール・アルミ

【上物架装物1】 バン・ウイング

メーカー 日本フル11-7

型式 DLK

製造番号 T3DV928

製造年月

荷台内寸 長さ 4,470 幅 1,770 高さ 2,150 アオリ高さ

門口寸法 幅 1,765 高さ 2,095 床面高さ 894


仕様

- ドア 観音開き・三枚扉・シャッター・跳ね上げ
- サイドドア 左・右 スライド式・片開き 無
- ラッシング 2 段
- セイコーラック 0 対
- 中柱 差込・回転式・無
- 後部柱 差込・固定・無
- 床フック 引出・埋込 0 対
- ジョルダール 0 列
- 床鉄板張り 有・無
- パワーゲート 格納・跳ね上げ・無

メーカー :

型式 :

製造番号 :



●備考