

管理番号 351793 鍵番号

車輛状態調査票

調査日 R7年 10月 6日

【情報】 形状: 小型塵芥車 プレス式 6.0m³ スム-サ-
メーカー いすゞ 型式 SKG-NPR85YN サイズ 大型 増t 中型
通称 ILRF 車台番号 NPR85Y-7004527 小型 牽引 他
年式 H25 年 9月 定員 3人 最大積載 3.050 kg
車検期間 年 月 日 車検切れ 一時抹消 走行距離 118,650 km

【エンジン】 状態 A・B・C・D・E 始動性 良・不良
型式 4JJ1 馬力 110 kW(150 P/S)
状態 良好 漏れ [オイル・燃料] 異音 []
マフラー 装備: DPD・AdBlue・無 状態: 良好・穴・亀裂・詰まり
燃料タンク メイン (L) サブ (L)

【駆動系】 4x2 4x4 6x2 6x4 8x4 前2軸
ミッション M/T 速 A/T [スム-サ-] 状態
クラッチ ペダル 有・無 状態
デフ オイル漏れ 有・無 状態
ブレーキ エア エアオイル複合 バキューム 補助ブレーキ []

【フレーム回り】
フレーム 良好 サビ 塗装 亀裂 修正
サスペンション 総輪エアサス リアエアサス リーフサス


【キャブ・内装】
キャブ形状 通常 ハイキャブ ワイドキャブ ベッド 有・無
キャブ内汚れ 少 中 大 シート 良好 汚れ 破れ
フロントガラス 良好 飛び石 ケ所 ひび 小キズ ケ所
パワーウインド 良好 動作不良 (左・右)
サイドミラー 手動 電動格納 (左・両側) ・ヒーター・ワイパー
エアコン オート マニュアル 効き 良・不良 []
電装 ETC バックカメラ ドラレコ ナビ

【タイヤ】 高床 フルフラットロー フラットロー
サイズ 残量

FF 225/80R17.5 13/22L
FR
RF 225/80R17.5 13/22L
RR
タイヤ ノーマル スタッドレス ホイール スチール・アルミ

【上物架装物1】 塵芥車
メーカー 新明和工業 荷箱形式 T060-55304
型式 GT064-5633 容積 6.0 m³
製造番号 H409446079
製造年月

仕様
● プレス式 (圧縮) ・ 回転板式 (一般ゴミ) ・ ロータリー式 (荷箱回転)
● 庫内状態 正常 ・ サビ (腐食) ・ 穴あき 他
● シリンダー 正常 ・ オイル漏れ
● 汚水タンク 正常 ・ 穴あき



●備考