

管理番号 352106 鍵番号

車輛状態調査票

調査日 R8 年 1 月 29 日




【情報】 形状: 小型平ボディ 木製アオリ
メーカー いすゞ 型式 SKG-NJR85A サイズ 大型 増t 中型
通称 IIL7 車台番号 NJR85-7023128 小型 牽引 他
年式 H24 年 3 月 定員 3 人 最大積載 2,000 kg
車検期間 R8 年 3 月 27 日 車検切れ 一時抹消 走行距離 246,766 km
【エンジン】 状態 A・B・C・D・E 始動性 良・不良
型式 4JJ1 馬力 110 kW(150 P/S)
状態 良好 漏れ [オイル・燃料 ニジミ有り] 異音 []
マフラー 装備: DPD・AdBlue・無 状態: 良好・穴・亀裂・詰まり
燃料タンク メイン (75 L) サブ (L)
【駆動系】 4x2 4x4 6x2 6x4 8x4 前2軸
ミッション M/T 5 速・A/T [] 状態
クラッチ ペダル 有・無 状態
デフ オイル漏れ 有・無 状態
ブレーキ エア エアオイル複合 バキューム 補助ブレーキ []

【フレーム回り】
フレーム 良好 サビ 塗装 亀裂 修正
サスペンション 総輪エアサス リヤエアサス リーフサス
【キャブ・内装】
キャブ形状 通常 ハイキャブ ワイドキャブ ベッド 有・無
キャブ内汚れ 少 中 大 シート 良好 汚れ 破れ
フロントガラス 良好 飛び石 /ヶ所 ひび 小キズ ヶ所 伊三
パワーウインド 良好 動作不良 (左・右)
サイドミラー 手動 電動格納 (左・両側)・ヒーター・ワイパー
エアコン オート マニュアル 効き 良・不良 []
電装 ETC バックカメラ ドラレコ ナビ
【タイヤ】 高床 フルフラットロー フラットロー
サイズ 残量

FF 205/80R15 10% 7N
FR
RF 205/80R15 10% 7N
RR
タイヤ ノーマル スタッドレス

7 7
7
3 3 3 3
ホイール スチール・アルミ

【上物架装物1】 平ボディ
メーカー 完成ボディ
型式 木製アオリ
製造番号 前立て補強
製造年月
荷台内寸 長さ 3,110 幅 1,610 アオリ高さ 370
床面高さ 970 プロテクタ高さ 1,110
アオリ 木製・アルミ セイコーラック 0 対・ロープ穴 2 対
床面 鉄板張り・二重張り スタクション穴 0ヶ所・床フック 0 対
仕様 荷台後方一部
● 中柱 差込・回転式・無
● 後部柱 差込・固定・無
● パワーゲート 垂直・格納・跳ね上げ・無
メーカー :
型式 :
製造番号 :



●備考