

管理番号 352176

鍵番号

## 車輛状態調査票

調査日 R7年 12月 11日

【情報】 形状: 小型車輛積載車 花見台製セーフティローダー  
メーカー いすゞ 型式 TRG-NPR85AN サイズ 大型 増t 中型  
通称 ILRF 車台番号 NPR85-7084073 小型 牽引 他  
年式 H30年12月 定員 3人 最大積載 3,000 kg  
車検期間 年 月 日 車検切れ 時抹消 走行距離 115,280 km

【エンジン】 状態 A・B・C・D・E 始動性 良・不良  
型式 4JJ1 馬力 110 kW(150 P/S)  
状態 良好 漏れ [オイル・燃料] 異音 [ ]  
マフラー 装備 DPD・AdBlue・無 状態: 良好・穴・亀裂・詰まり  
燃料タンク メイン (100 L) サブ ( L)  
【駆動系】 4x2 4x4 6x2 6x4 8x4 前2軸  
ミッション M/T 6速・A/T [ ] 状態  
クラッチ ペダル 有・無 状態  
デフ オイル漏れ 有・無 状態  
ブレーキ エア エアオイル複合 バキューム 補助ブレーキ [ ]

【フレーム回り】 年式相応  
フレーム 良好 サビ 塗装 亀裂 修正  
サスペンション 総輪エアサス リヤエアサス リーフサス

【キャブ・内装】  
キャブ形状 通常 ハイキャブ ワイドキャブ ベッド 有・無  
キャブ内汚れ 少 中 大 シート 良好 汚れ 破れ  
フロントガラス 良好 飛び石 ヶ所 ひび 小キズ 3ヶ所  
パワーウインド 良好 動作不良 (左・右)  
サイドミラー 手動 電動格納 (左・両側) ・ヒーター ・ワイパー  
エアコン オート マニュアル 効き 良・不良 [ ]  
電装 ETC バックカメラ ドラレコ ナビ

【タイヤ】 高床 フルフラットロー フラットロー  
サイズ 残量


FF 215/70R17.5 118/16L

FR

RF 215/70R17.5 118/16L

RR

タイヤ ノーマル スタッドレス



ホイール スチール ・ アルミ




【上物架装物1】 セーフティローダー

メーカー 花見台自動車  
型式 SF21EC  
製造番号 46417  
製造年月  
荷台内寸 長さ 5,600 幅 2,070 サイド高さ 100  
床面高さ 900 プロテクタ高さ 1,300

床面 スタンション穴 0ヶ所・床フック 4対  
仕様 リモコン付

【上物架装物2】 ウインチ

メーカー 矢口製作所  
型式 YTW13HA-D  
製造番号 18112869  
製造年月  
荷台内寸 長さ 5,600 幅 2,070 サイド高さ 100  
床面高さ 900 プロテクタ高さ 1,300



●備考