

# 車輛状態調査票

**【情報】** 形状: \_\_\_\_\_

メーカー トヨタ 型式 TRG-NLR85AN サイズ 大型 増t 中型

通称 エフ7 車台番号 NLR85-7030920 小型 牽引 他

年式 H29 7年 10月 定員 3 人 最大積載 1900 kg

車検期間 R7年 10月 29日 車検切れ 一時抹消 走行距離 161711 km

**【エンジン】** 状態 A・B・C・D・E 始動性 (良) 不良

型式 4JJ1 馬力 110 kW( 150 P/S)

状態 (良好) 漏れ [ オイル・燃料 軽油 ] 異音 [ \_\_\_\_\_ ]

マフラー 装備 (DPD)・AdBlue・無 状態 (良好)・穴・亀裂・詰まり

燃料タンク メイン ( 100 L) サブ ( \_\_\_\_\_ L)

**【駆動系】** 4x2 4x4 6x2 6x4 8x4 前2軸

ミッション M/T 速 A/T [ \_\_\_\_\_ ] 状態 \_\_\_\_\_

クラッチ ペダル 有・無 状態 \_\_\_\_\_

デフ オイル漏れ 有・無 状態 \_\_\_\_\_

ブレーキ エア エアオイル複合 バキューム 補助ブレーキ [ 排気ブレーキ ]

**【フレーム回り】**

フレーム (良好) サビ 塗装 亀裂 修正

サスペンション 総輪エアサス リヤエアサス リーフサス

**【キャブ・内装】**

キャブ形状 通常 ハイキャブ ワイドキャブ ベッド 有・無

キャブ内汚れ 少 中 大 シート (良好) 汚れ 破れ

フロントガラス (良好) 飛び石 0ヶ所 ひび 小キズ ヶ所 スレ傷

パワーウインド (良好) 動作不良 (左・右)

サイドミラー 手動 電動格納 (左 両側)・ヒーター・ワイパー

エアコン オート マニュアル 効き 良・不良 [ \_\_\_\_\_ ]

電装 ETC バックカメラ ドラレコ ナビ

**【タイヤ】** 高床 フルフラットロー フラットロー

サイズ	残量
FF <u>195/75 R15 109/107 LLT M+S</u>	6 5
FR	
RF <u>195/75 R15 109/107 LLT M+S</u>	77 77
RR	

タイヤ ノーマル スタッドレス ホイール スチール・アルミ

**【上物架装物1】** バン・ウイング

メーカー SGF-9-2 (特)

型式 \_\_\_\_\_

製造番号 SSF-B1718

製造年月 H29年 10月

荷台内寸 長さ 4,340 mm 幅 1,791 mm 高さ 2,039 mm アオリ高さ \_\_\_\_\_

門口寸法 幅 1,793 mm 高さ 2,057 mm 床面高さ \_\_\_\_\_

ドア 観音開き・三枚扉・シャッター・跳ね上げ

サイドドア 左・右 スライド式・片開き 無

仕様


- ラッシング 0 段
- セイコーラック 対
- 中柱 差込・回転式 無
- 後部柱 差込・固定 無
- 床フック 引出・埋込 対
- ジョルダー 列
- 床鉄板張り 有・無

● パワーゲート 格納・跳ね上げ 無

メーカー : \_\_\_\_\_

型式 : \_\_\_\_\_

製造番号 : \_\_\_\_\_



●備考