

平ボデー・他

管理番号 352411

車輛状態調査票

調査日 R8 年 2 月 25 日

① 車種 ・トラクタ(トレー) ・大型 ・中型 ・小型 ・その他(バス・商用・乗用車)

● 年式 H.28 年 12 月 ◎車検 年 月 日 検切れ 一時抹消、

② 車名: いすゞ 型式: TPG-NHR85A 車番: NHR85-7020591 形状: 平ボ

● 走行距離 73,140 km ・走行不明、 ● 最大積載量 1,500 、

③ 車輛情報 通称名: エルフ ◎ ~~ベツト付き~~・レス、 ◎ キャブ幅 標準・ワイド、

● 荷台内寸 mm 長さ 2,080 幅 1,610 煽り高さ 380 床面高さ 、

④ 駆動方式 4X2 ・4X4 ・6X2 ・6X4 ・8X4 ・前2軸、

● 門口寸法 mm 幅 高さ 、 ● ゲート付き(格納・跳ね上げ) 無、

⑤ エンジン形式 4JJ1 、 81 KW 110 PS、 ◎ターボ 付き・無、

● 中柱 有(差込・回転式) 無、 : 後部柱 有 無、

● 始動性 良・不良、 ● エンジン状態 A B・C・D・E、 ● オイル漏れ 有・無、

● 燃料漏れ 有 無、 ● 燃料タンク(1個・2個) 63 L、

⑥ 足回り 総輪エアサス・リヤエアサス・リーフサス(トラニオン) 済み

● フレーム状態 良好・錆び・亀裂等、

⑦ ミッション M/T 5 速、 ・A/T クラッチペダル 有・無、 : ミッション状態 良好・ギヤ鳴り・オイル漏れ等、

● クラッチ状態 良・不良、 ● デフ状態 良・オイル漏れ等、

● ブレーキ A・AO √、効き 良・不良、 ◎補助ブレーキ(リターダー) 有 無、

⑧ マフラー状態 キャタコン・DPD 有・無、 : 良好・排気漏れ・亀裂等、

⑩ 上物架装物

⑨ 装備品

● エアコン 有(オート・マニュアル)・効き具合 良・不良、・無、

● パワーステ オイル漏れ 有 無、 ● 定員 6 名、

● パワーウインドウ 有・無、 : 作動状態 良・不良(左・右)

● サイドミラー 手動・電動格納、 : 作動状態 良・不良、 : 欠品 有 無、

● クロス張り 有・無、 ● エアバック 有・無、

◎ ~~バックアイモニター~~ 有、 ◎ ~~バックアイカメラ~~ 有、 ◎ ETC 付き、

メーカー 完成ボデー メーカー _____

形式 _____ 形式 _____

製造年月 _____ 製造年月 _____

製造番号 _____ 製造番号 _____

● 仕様 ◎ セイコーラック 0 対、 ◎ 床鉄板張り 有 無、

◎ ロープ穴 0 対、 ◎ 床フック 0 対、 ◎ スタンション 0 対(

● その他 床木製二重張り

⑪ その他

● シート破れ 有 無、 台座状態 良・不良、 ● キャブ内汚れ 少 中・多、

● 飛び石 有(0ヶ所、:補修可・否)ひび割れ 無、 ◎ 小キズ ヶ所、

● タイヤ状態 サイズ・ホイール・残量(m/m)

◎ タテ・ミックス(スノー)・スタッドレス、

FF 185/75R15 106/104NLT

FR _____

RF 165R13 8PRLT

RR _____

◎ ホイール AW (銘柄)) SW

	7	7	F用スヘア
			5
	1 2	2 1	R用スヘア
			8

