

管理番号 352554

鍵番号 _____

車輛状態調査票

調査日 R8 年 2 月 18 日

【情報】 形状: 小型アルミバン ハイキャブ ヴンリヤ観音
 メーカー いすゞ 型式 2RG-NLR88AN サイズ 大型 増t 中型
 通称 エルフ 車台番号 NLR88-7000976 小型 牽引 他
 年式 R1 年 11 月 定員 3 人 最大積載 2,000 kg
 車検期間 _____ 年 月 日 車検切れ 時抹消 走行距離 117,121 km

【エンジン】 状態 A・B・C・D・E 始動性 良・不良
 型式 4JZ1 馬力 110 kW(150 P/S)
 状態 良好 漏れ [オイル・燃料] 異音 [_____]
 マフラー 装備 DPD・AdBlue・無 状態: 良好・穴・亀裂・詰まり
 燃料タンク メイン (60 L) サブ (_____ L)
 【駆動系】 4x2 4x4 6x2 6x4 8x4 前2軸
 ミッション M/T 5 速・A/T [_____] 状態 _____
 クラッチ ペダル 有・無 状態 _____
 デフ オイル漏れ 有・無 状態 _____
 ブレーキ エア エアオイル複合 バキューム 補助ブレーキ [_____]

【フレーム回り】
 フレーム 良好 サビ 塗装 亀裂 修正
 サスペンション 総輪エアサス リヤエアサス リーフサス


【キャブ・内装】
 キャブ形状 通常 ハイキャブ ワイドキャブ ベッド 有・無
 キャブ内汚れ 少 中 大 シート 良好 汚れ 破れ
 フロントガラス 良好 飛び石 ヶ所 ひび 小キズ ヶ所 スレ
 パワーウインド 良好 動作不良 (左・右)
 サイドミラー 手動 電動格納 (左 両側)・ヒーター・ワイパー
 エアコン オート マニュアル 効き 良・不良 [_____]

電装 ETC バックカメラ ドラレコ ナビ
 【タイヤ】 高床 フルフラットロー フラットロー
 サイズ _____ 残量 _____

FF 195/75R15 109/107N
 FR _____
 RF 195/75R15 109/107N
 RR _____
 タイヤ ノーマル スタッドレス
 ホイール スチール・アルミ

【上物架装物1】 バン・ウイング
 メーカー 日本フルハーフ
 型式 DLK
 製造番号 T3DQ451
 製造年月 _____
 荷台内寸 長さ 3,130 幅 1,770 高さ 2,110 アオリ高さ
 門寸口法 幅 1,770 高さ 2,050 床面高さ 872

- 仕様
- ドア 観音開き・三枚扉・シャッター・跳ね上げ
 - サイドドア 左・右 スライド式・片開き 無
 - ラッシング 2 段
 - セイコーラック 0 対
 - 中柱 差込・回転式・無
 - 後部柱 差込・固定・無
 - 床フック 引出・埋込 0 対
 - ジョルダール 0 列
 - 床鉄板張り 有・無
- パワーゲート 格納・跳ね上げ・無
 メーカー : _____
 型式 : _____
 製造番号 : _____



●備考