

# 車輛状態調査票

管理番号

352627

鍵番号

調査日 R8 年 4 月 17 日

【情報】 形状: 大型 アルミウイング アイワール付  
 メーカー いすゞ 型式 2PG-CYJ77D サイズ 大型 増t 中型  
 通称 ギガ 車台番号 CYJ77D-7002778 小型 牽引 他  
 年式 R5 年 12 月 定員 2 人 最大積載 12900 kg  
 車検期間 年 月 日 車検切れ 一時抹消 走行距離 111,542 km

【エンジン】 状態 A・B・C・D・E 始動性 良・不良  
 型式 6HK150Z1 馬力 279 kW( 380 P/S)  
 状態 良好 漏れ [ オイル・燃料 ] 異音 [ ]  
 マフラー 装備: DPD・AdBlue・無 状態: 良好・穴・亀裂・詰まり  
 燃料タンク メイン(300 L) サブ(300 L)

【駆動系】 4x2 4x4 6x2 6x4 8x4 前2軸  
 ミッション M/T 7 速・A/T [ ] 状態  
 クラッチ ペダル 有・無 状態  
 デフ オイル漏れ 有・無 状態  
 ブレーキ エア エアオイル複合 バキューム 補助ブレーキ [ リターダー ]

【フレーム回り】  
 フレーム 良好 サビ 塗装 亀裂 修正  
 サスペンション 総輪エアサス リヤエアサス リーフサス

【キャブ・内装】  
 キャブ形状 通常 ハイキャブ ワイドキャブ ベッド 有・無  
 キャブ内汚れ 少 中 大 シート 良好 汚れ 破れ  
 フロントガラス 良好 飛び石 ヶ所 ひび 小キズ ヶ所  
 パワーウインド 良好 動作不良 (左・右)  
 サイドミラー 手動 電動格納 (左・両側)・ヒーター・ワイパー  
 エアコン オート マニュアル 効き 良・不良 [ ]  
 電装 ETC バックカメラ ドラレコ ナビ

【タイヤ】 高床 フルフラットロー フラットロー  
 サイズ 残量

FF	<u>245/70R19.5 136/134J</u>	6	6	
FR	〃	5	5	
RF	〃	5 4	2 1	
RR	〃	0 0	1 0	7
タイヤ	ノーマル <u>スタッドレス</u>	ホイール	スチール	・ <u>アルミ</u>


【上物架装物1】 バン・ウイング

メーカー 日本フルハーフ  
 型式 DKV  
 製造番号 W9KF310  
 製造年月  
 荷台内寸 長さ 9680 幅 2290 高さ 2640 アオリ高さ  
 門口寸法 幅 2380 高さ 2570 床面高さ


【上物架装物2】

メーカー  
 型式  
 製造番号  
 製造年月  
 長さ  
 幅  
 高さ  
 アオリ高さ  
 床面高さ

ドア 観音開き・三枚扉・シャッター・跳ね上げ  
 サイドドア 左・右 スライド式・片開き 無  
 仕様  
 ● ラッシング 2 段  
 ● セイコーラック 2 対  
 ● 中柱 差込・回転式・無  
 ● 後部柱 差込・固定・無  
 ● 床フック 引出・埋込 9 対  
 ● ジョルダ 0 列  
 ● 床鉄板張り 有・無  
 ● パワーゲート 格納・跳ね上げ 無  
 メーカー :  
 型式 :  
 製造番号 :



小傷(1~2cm)



小傷

●備考

- エアサスシート
- オーディオ・ラジオ・Bluetooth
- アイワール付
- 庫内カメラ付