

車輛状態調査票

管理番号 352825

鍵番号 _____

調査日 R8 年 6 月 4 日

【情報】 形状: 中型 新明和工業製 アムローIV
 メーカー いすゞ 型式 TKG-FRR90S2 サイズ 大型 増t 中型
 通称 フォワード 車台番号 FRR90-7047528 小型 牽引 他
 年式 H25 年 4 月 定員 2 人 最大積載 3850 kg
 車検期間 _____ 年 月 日 車検切れ 一時抹消 走行距離 65.738 km

【エンジン】 状態 A・B・C・D・E 始動性 良・不良
 型式 4HK1 馬力 154 kW(210 P/S)
 状態 良好 漏れ [オイル・燃料] 異音 [_____]
 マフラー 装備: DPD・AdBlue・無 状態: 良好・穴・亀裂・詰まり
 燃料タンク メイン(100 L) サブ(_____ L)

【駆動系】 4x2 4x4 6x2 6x4 8x4 前2軸
 ミッション M/T 6 速・A/T [_____] 状態
 クラッチ ペダル 有・無 状態
 デフ オイル漏れ 有・無 状態
 ブレーキ エア エアオイル複合 バキューム 補助ブレーキ [_____]

【フレーム回り】
 フレーム 良好 サビ 塗装 亀裂 修正
 サスペンション 総輪エアサス リヤエアサス リーフサス

【キャブ・内装】
 キャブ形状 通常 ハイキャブ ワイドキャブ ベッド 有・無
 キャブ内汚れ 少 中 大 福教 シート 良好 汚れ 破れ
 フロントガラス 良好 飛び石 ヶ所 小キズ ヶ所
 パワーウインド 良好 動作不良 (左・右)
 サイドミラー 手動 電動格納 (左・両側)・ヒーター・ワイパー
 エアコン オート マニュアル 効き 良・不良 [_____]
 電装 ETC バックカメラ ドラレコ ナビ

【タイヤ】 高床 フルフラットロー フラットロー
 サイズ _____ 残量 _____

FF 225/80 R17.5 123/22 C

4	4
---	---

 FR _____

	8
--	---

 RF _____

3	4	4	3
---	---	---	---


 RR _____

--	--	--	--

 タイヤ ノーマル スタッドレス ホイール スチール・アルミ

【上物架装物1】 脱着アーム
 メーカー 新明和工業 メーカー _____
 型式 CCA44-30 型式 _____
 製造番号 F 403422507 Y 製造番号 _____
 製造年月 _____ 製造年月 _____
 荷台内寸 長さ _____ 幅 _____ 高さ _____
 _____ アオリ高さ _____ 床面高さ _____

仕様 _____



飛石福教

(この塗装は有(小))

運転席ドアに
細か傷あり

- エアサシート
- リアリーフスプリング・ゴム欠損
- ワイパーゴム切れ

●備考