

車輛状態調査票

管理番号 352895 鍵番号 _____

調査日 R8 年 4 月 16 日

【情報】 形状: N型 サイドドア付 アルミバン ジョルダ-レベル有
 メーカー いすゞ 型式 NPR85-7076621 サイズ 大型 増t 中型
 通称 ENV7 車台番号 TRG-NPR85AN 小型 牽引 他
 年式 H30 年 3 月 定員 3 人 最大積載 3000 kg
 車検期間 _____ 年 月 日 車検切れ 一時抹消 走行距離 57116 km

【エンジン】 状態 A・B・C・D・E 始動性 良・不良
 型式 4JJ1 馬力 110 kW(150 P/S)
 状態 良好 漏れ [オイル・燃料] 異音 [_____]
 マフラー 装備: DPD・AdBlue・無 状態: 良好・穴・亀裂・詰まり
 燃料タンク メイン(100) L サブ(_____) L

【駆動系】 4x2 4x4 6x2 6x4 8x4 前2軸
 ミッション M/T 速 A/T [7速] 状態 _____
 クラッチ ペダル 有・無 状態 _____
 デフ オイル漏れ 有・無 状態 _____
 ブレーキ エア エアオイル複合 バキューム 補助ブレーキ [_____]

【フレーム回り】
 フレーム 良好 サビ 塗装 亀裂 修正
 サスペンション 総輪エアサス リヤエアサス リーフサス

【キャブ・内装】
 キャブ形状 通常 ハイキャブ ワイドキャブ ベッド 有・無
 キャブ内汚れ 少 中 大 シート 良好 汚れ 破れ
 フロントガラス 良好 飛び石 /ヶ所 ひび 小キズ ヶ所
 パワーウインド 良好 動作不良 (左・右)
 サイドミラー 手動 電動格納 (左・両側)・ヒーター・ワイパー
 エアコン オート マニュアル 効き 良・不良 [_____]


電装 ETC バックカメラ ドラレコ ナビ
 【タイヤ】 高床 フルフラットロー フラットロー
 サイズ _____ 残量 _____

FF	<u>225/75R16 118</u> <u>116</u> <u>4H</u>	<u>7</u>	<u>6</u>	
FR				
RF	<u>11</u>	<u>56</u>	<u>65</u>	
RR				<u>10</u>

タイヤ ノーマル スタッドレス ホイール スチール・アルミ

【上物架装物1】 バン・ウイング
 メーカー キタムラ
 型式 17-4332
 製造番号 _____
 製造年月 H30年2月
 荷台内寸 長さ 5210 幅 1960 高さ 2350 アオリ高さ
 門口寸法 幅 1940 高さ 2270 床面高さ

ドア 観音開き・三枚扉・シャッター・跳ね上げ
 サイドドア 左・右 スライド式・片開き 無
 仕様
 ● ラッシング 2 段 ● パワーゲート 格納・跳ね上げ・無
 ● セイコーラック 0 対 メーカー : _____
 ● 中柱 差込・回転式 無 型式 : _____
 ● 後部柱 差込・固定 無 製造番号 : _____
 ● 床フック 引出・埋込 0 対
 ● ジョルダ- 2 列
 ● 床鉄板張り 有・無



●備考 ジョルダ-レベル付