

管理番号 352896 鍵番号

# 車輛状態調査票

調査日 R8年 4月 16日

【情報】 形状: 小型 部分鉄板張り平ボディ  
 メーカー いすゞ 型式 \_\_\_\_\_ サイズ 大型 増t 中型  
 通称 IN7 車台番号 NPR88-7016625 小型 牽引 他  
 年式 \_\_\_\_\_ 年 月 \_\_\_\_\_ 定員 \_\_\_\_\_ 人 最大積載 \_\_\_\_\_ kg  
 車検期間 \_\_\_\_\_ 年 月 日 車検切れ 一時抹消 走行距離 46212 km

【エンジン】 状態 A・B・C・D・E 始動性 良・不良  
 型式 4JZ1 馬力 110 kW( 150 P/S)  
 状態 良好 漏れ [ オイル・燃料 ] 異音 [ \_\_\_\_\_ ]  
 マフラー 装備: DPD・AdBlue・無 状態: 良好・穴・亀裂・詰まり  
 燃料タンク メイン( 100 L) サブ( \_\_\_\_\_ L)

【駆動系】 4x2 4x4 6x2 6x4 8x4 前2軸  
 ミッション M/T 6 速・A/T [ \_\_\_\_\_ ] 状態 \_\_\_\_\_  
 クラッチ ペダル 有・無 状態 \_\_\_\_\_  
 デフ オイル漏れ 有・無 状態 \_\_\_\_\_  
 ブレーキ エア エアオイル複合 バキューム 補助ブレーキ [ \_\_\_\_\_ ]

【フレーム回り】  
 フレーム 良好 サビ 塗装 亀裂 修正  
 サスペンション 総輪エアサス リヤエアサス リーフサス

【キャブ・内装】  
 キャブ形状 通常 ハイキャブ ワイドキャブ ベッド 有・無  
 キャブ内汚れ 少 中 大 シート 良好 汚れ 破れ  
 フロントガラス 良好 飛び石 ヶ所 ひび 小キズ ヶ所  
 パワーウインド 良好 動作不良 (左・右)  
 サイドミラー 手動 電動格納 (左・両側)・ヒーター・ワイパー  
 エアコン オート マニュアル 効き 良・不良 [ \_\_\_\_\_ ]

電装 ETC バックカメラ ドラレコ ナビ  
 【タイヤ】 高床 フルフラットロー フラットロー  
 サイズ \_\_\_\_\_ 残量 \_\_\_\_\_




FF 225/70 R16 117/115 LLT

4	4
44	44
	10

  
 FR \_\_\_\_\_  
 RF 11  
 RR \_\_\_\_\_  
 タイヤ ノーマル スタッドレス ホイール スチール・アルミ

【上物架装物1】 平ボディ  
 メーカー 完成ボディ  
 型式 \_\_\_\_\_  
 製造番号 \_\_\_\_\_  
 製造年月 \_\_\_\_\_  
 荷台内寸 長さ 4350 幅 2060 アオリ高さ 500

【上物架装物2】  
 メーカー \_\_\_\_\_  
 型式 \_\_\_\_\_  
 製造番号 \_\_\_\_\_  
 製造年月 \_\_\_\_\_  
 床面高さ \_\_\_\_\_ プロテクタ高さ \_\_\_\_\_  
 アオリ 木製・アルミ セイコーラック / 対・ロープ穴 0 対  
 床面 鉄板張り・二重張り スタクション穴 0 ヶ所・床フック 0 対  
 仕様  
 ● 中柱 差込・回転式 無 ● パワーゲート 垂直・格納・跳ね上げ 無  
 ● 後部柱 差込・固定 無 メーカー : \_\_\_\_\_  
 型式 : \_\_\_\_\_  
 製造番号 : \_\_\_\_\_



●備考 0 ワイパーゴム NG