

管理番号 352919

鍵番号 _____

車輜状態調査票

調査日 R8 年 6 月 11 日

【情報】 形状: 小型 新明和工業製 ローダーダンプ

メーカー いすゞ 型式 TKG-NPR85TN サイズ 大型 増t 中型

通称 エルフ 車台番号 NPR85T-7009812 小型 牽引 他

年式 H27 年 9 月 定員 3 人 最大積載 3750 kg

車検期間 _____ 年 月 日 車検切れ 一時抹消 走行距離 77.819 km

【エンジン】 状態 A・B・C・D・E 始動性 良・不良

型式 4JJ1 馬力 110 kW(150 P/S)

状態 良好 漏れ [オイル・燃料] 異音 [_____]

マフラー 装備 DPD・AdBlue・無 状態: 良好・穴・亀裂・詰まり

燃料タンク メイン (100 L) サブ (_____ L)

【駆動系】 4x2 4x4 6x2 6x4 8x4 前2軸

ミッション M/T 速 A/T [ZL-サーボ] 状態 _____

クラッチ ペダル 有・無 状態 _____

デフ オイル漏れ 有・無 状態 _____

ブレーキ エア エアオイル複合 バキューム 補助ブレーキ [_____]

【フレーム回り】

フレーム 良好 サビ 塗装 亀裂 修正

サスペンション 総輪エアサス リヤエアサス リフサス

【キャブ・内装】

キャブ形状 通常 ハイキャブ ワイドキャブ ベッド 有・無

キャブ内汚れ 少 中 大 シート 良好 汚れ 破れ

フロントガラス 良好 飛び石 ヶ所 ひび 小キズ ヶ所

パワーウインド 良好 動作不良 (左・右)

サイドミラー 手動 電動格納 (左・両側)・ヒーター・ワイパー

エアコン オート マニュアル 効き 良・不良 [_____]

電装 ETC バックカメラ ドラレコ ナビ

【タイヤ】 高床 フルフラットロー フラットロー

サイズ _____ 残量 _____

FF 225/85R16 12/119LVT

6	6
---	---

FR

--	--	--

RF 11

56	66
----	----

RR

		10
--	--	----

タイヤ ノーマル スタッドレス ホイール スチール・アルミ

【上物架装物1】 ダンプ

メーカー 新明和工業

型式 SD3-10

製造番号 560896238

製造年月 _____

荷台内寸 長さ 3260 幅 2010

【上物架装物2】

メーカー 新明和工業

型式 58R-020117

製造番号 RBS-00003

製造年月 _____





アオリ高さ 460

床面高さ _____ プロテクタ高さ _____

仕様 土砂ダンプ・深ダンプ・三転ダンプ・ローダーダンプ

シート 手動シート・自動シート [メーカー: _____]

ゲート 通常ゲート・Fゲート 三方開・一方開



○ ボディ、シャシ 塗装済

●備考