

管理番号 352969

鍵番号

車輜状態調査票

調査日 R8 年 7 月 4 日

【情報】 形状: 小型 日本フルーフ製 床竹材アルミバン
 メーカー いすゞ 型式 2RG-NPR88AN サイズ 大型 増t 中型
 通称 イルフ 車台番号 NPR88-7015238 小型 牽引 他
 年式 R3 年 6 月 定員 3 人 最大積載 2,000 kg
 車検期間 年 月 日 車検切れ 一時抹消 走行距離 165,780 km

【エンジン】 状態 A・B・C・D・E 始動性 良・不良
 型式 4J31 馬力 110 kW(150 P/S)

状態 良好 漏れ [オイル・燃料] 異音 []

マフラー 装備: DPD・AdBlue・無 状態: 良好・穴・亀裂・詰まり

燃料タンク メイン (100 L) サブ ()

【駆動系】 4x2 4x4 6x2 6x4 8x4 前2軸

ミッション M/T 6 速・A/T [] 状態

クラッチ ペダル 有・無 状態

デフ オイル漏れ 有・無 状態

ブレーキ エア エアオイル複合 バキューム 補助ブレーキ []

【フレーム回り】

フレーム 良好 サビ 塗装 亀裂 修正

サスペンション 総輪エアサス リヤエアサス リーフサス

【キャブ・内装】

キャブ形状 通常 ハイキャブ ワイドキャブ ベッド 有・無

キャブ内汚れ 少 中 大 シート 良好 汚れ 破れ

フロントガラス 良好 飛び石 /ヶ所 ひび 小キズ /ヶ所

パワーウィンド 良好 動作不良 (左・右)

サイドミラー 手動 電動格納 (左・両側) ・ヒーター ・ワイパー

エアコン オート マニュアル 効き 良・不良 []

電装 ETC バックカメラ ドラレコ ナビ

【タイヤ】 高床 フルフラットロー フラットロー

サイズ 残量


FF 225/70R16 "115 MLT

FR

RF

RR

タイヤ ノーマル スタッドレス



ホイール スチール ・ アルミ

【上物架装物1】 バン・ウイング

メーカー 日本フルーフ

型式 DLK

製造番号 T3DV030

製造年月

荷台内寸 長さ 4480 幅 2080

門口寸法 幅 2080

【上物架装物2】

メーカー

型式

製造番号

製造年月

高さ 2150 アオリ高さ

高さ 2090 床面高さ

ドア 観音開き・三枚扉・シャッター・跳ね上げ

サイドドア 左・右 スライド式・片開き 無

仕様

● ラッシング 2 段

● セイコーラック 対

● 中柱 差込・回転式・無

● 後部柱 差込・固定・無

● 床フック 引出・埋込 0 対

● ジョルダー 0 列


● 床鉄板張り 有・無

● パワーゲート 格納・跳ね上げ・無


メーカー :

型式 :


製造番号 :



飛び石 1ヶ所




線キズあり



修復跡、線キズあり

壁面の木材土台に軽度



スリッパ 軽度曲がり

● 備考

○ ボディ床 竹材