

管理番号 352998

鍵番号

車輛状態調査票

調査日 28年 6月 15日

【情報】 形状: 小型 木製完成ボディ 床鉄板張り
 メーカー いすゞ 型式 2RG-NJR88A サイズ 大型 増t 中型
 通称 ENV7 車台番号 NJR88-7001857 小型 牽引 他
 年式 R2 年 3 月 定員 3 人 最大積載 2,000 kg
 車検期間 年 月 日 車検切れ 一時抹消 走行距離 99,650 km

【エンジン】 状態 A・B・C・D・E 始動性 良 不良
 型式 4JZ1 馬力 110 kW(150 P/S)
 状態 良好 漏れ [オイル・燃料] 異音 []
 マフラー 装備: DPD・AdBlue・無 状態: 良好・穴・亀裂・詰まり
 燃料タンク メイン (60 L) サブ (L)

【駆動系】 4x2 4x4 6x2 6x4 8x4 前2軸
 ミッション M/T 速・A/T [フル・サ] 状態
 クラッチ ペダル 有・無 状態
 デフ オイル漏れ 有・無 状態
 ブレーキ エア エアオイル複合 バキューム 補助ブレーキ []

【フレーム回り】
 フレーム 良好 サビ 塗装 亀裂 修正
 サスペンション 総輪エアサス リヤエアサス リーフサス



【キャブ・内装】
 キャブ形状 通常 ハイキャブ ワイドキャブ ベッド 有・無
 キャブ内汚れ 少 中 大 シート 良好 汚れ 破れ
 フロントガラス 良好 飛び石 ヶ所 ひび 小キズ ヶ所
 パワーウインド 良好 動作不良 (左・右)
 サイドミラー 手動 電動格納 (左 両側) ・ヒーター・ワイパー
 エアコン オート マニュアル 効き 良 ・不良 []
 電装 ETC バックカメラ ドラレコ ナビ

【タイヤ】 高床 フルフラットロー フラットロー
 サイズ 残量

FF	<u>195/75R15 109</u>	<u>107</u>	<u>NLT</u>	<u>4</u>	<u>6</u>	
FR						
RF		<u>72</u>	<u>22</u>			
RR					<u>3</u>	

タイヤ 一マル スタッドレス ホイール スチール ・アルミ

【上物架装物1】 平ボディ
 メーカー 完成ボディ
 型式
 製造番号
 製造年月
 荷台内寸 長さ 3120 幅 1630 アオリ高さ 490
 床面高さ プロテクタ高さ
 アオリ 木製 ・アルミ セイコーラック 0 対・ロープ穴 0 対
 床面 鉄板張り ・二重張り スタクション穴 0 ヶ所・床フック 0 対
 仕様
 ● 中柱 差込・回転式 無 ● パワーゲート 垂直・格納・跳ね上げ 無
 ● 後部柱 差込・固定 無 メーカー :
 型式 :
 製造番号 :



●備考
 ○ USBポート × 2 あり。
 ○ Bluetooth 対応 オート