

管理番号 353006 鍵番号

車輛状態調査票





調査日 28 年 6 月 30 日

【情報】 形状: 小型 平ボディ 床鉄板貼
メーカー 日野 型式 TKG-XZU605M サイズ 大型 増t 中型
通称 ティトロ 車台番号 XZU605-0019623 小型 牽引 他
年式 H29 年12月 定員 3 人 最大積載 3000 kg
車検期間 28 年12月24日 車検切れ 一時抹消 走行距離 87621 km
【エンジン】 状態 A・B・C・D・E 始動性 良・不良
型式 N04C 馬力 100 kW(135 P/S)
状態 良好 漏れ [オイル・燃料] 異音 []
マフラー 装備: DPD・AdBlue・無 状態: 良好・穴・亀裂・詰まり
燃料タンク メイン (80 L) サブ (L)
【駆動系】 4x2 4x4 6x2 6x4 8x4 前2軸
ミッション M/T 5 速・A/T [] 状態
クラッチ ペダル 有・無 状態
デフ オイル漏れ 有・無 状態
ブレーキ エア エアオイル複合 バキューム 補助ブレーキ []

【フレーム回り】
フレーム 良好 サビ 塗装 亀裂 修正
サスペンション 総輪エアサス リヤエアサス リーフサス
【キャブ・内装】
キャブ形状 通常 ハイキャブワイドキャブ ベッド 有・無
キャブ内汚れ 少 中 大 シート 良好 汚れ 破れ
フロントガラス 良好 飛び石 ケ所 ひび 小キズ ケ所
パワーウインド 良好 動作不良 (左・右)
サイドミラー 手動 電動格納 (左・両側)・ヒーター・ワイパー
エアコン オート マニュアル 効き 良・不良 [冷風出ず]
電装 ETC バックカメラ ドラレコ ナビ
【タイヤ】 高床 フルフラットロー フラットロー
サイズ 残量

FF	185/85 R16 110/99 NLT	5	4
FR			9
RF	185/65 R15 100/99 NLT	6 6	6 6
RR			8
タイヤ	ノーマル スタッドレス	ホイール	スチール・アルミ

【上物架装物1】 平ボディ
メーカー 完成ボディ
型式
製造番号
製造年月
荷台内寸 長さ 3110 幅 1610 アオリ高さ 490
床面高さ プロテクタ高さ
アオリ 木製・アルミ セイコーラック 対・ロープ穴 対
床面 鉄板張り・二重張り スタクション穴 ケ所・床フック 対
仕様
● 中柱 差込・回転式・無
● 後部柱 差込・固定・無
● パワーゲート 垂直・格納・跳ね上げ・無
メーカー :
型式 :
製造番号 :



●備考

○オイルカバー付