

管理番号 353059

鍵番号

車輛状態調査票

調査日 25 年 5 月 15 日

【情報】 形状: 中型 アルミバン パワーゲート付

メーカー いすゞ 型式 _____ サイズ 大型 増t 中型

通称 トラック 車台番号 FRR90-7095588 小型 牽引 他

年式 _____ 年 月 _____ 定員 2 人 最大積載 _____ kg

車検期間 _____ 年 月 日 車検切れ 一時抹消 走行距離 326.879 km

【エンジン】 状態 A・B・C・D・E 始動性 良・不良

型式 4HK1 馬力 154 kW(210 P/S)

状態 良好 漏れ [オイル・燃料] 異音 [_____]

マフラー 装備: DPD・AdBlue・無 状態: 良好・穴・亀裂・詰まり

燃料タンク メイン(200 L) サブ(_____ L)

【駆動系】 4x2 4x4 6x2 6x4 8x4 前2軸

ミッション M/T 6 速・A/T [_____] 状態 _____

クラッチ ペダル 有・無 状態 _____

デフ オイル漏れ 有・無 状態 _____

ブレーキ エア エアオイル複合 バキューム 補助ブレーキ [_____]

【フレーム回り】

フレーム 良好 サビ 塗装 亀裂 修正

サスペンション 総輪エアサス リヤエアサス リーフサス

【キャブ・内装】

キャブ形状 通常 ハイキャブ ワイドキャブ ベッド 有・無

キャブ内汚れ 少 中 大 シート 良好 汚れ 破れ

フロントガラス 良好 飛び石 ヶ所 ひび 小キズ ヶ所 補修1ヶ所

パワーウインド 良好 動作不良 (左・右)

サイドミラー 手動 電動格納 (左・両側)・ヒーター・ワイパー

エアコン オート マニュアル 効き 良・不良 [_____]

電装 ETC バックカメラ ドラレコ ナビ

【タイヤ】 高床 フルフラットロー フラットロー

サイズ _____ 残量

FF	<u>225/80R17.5 123/122L</u>	3	4	
FR				
RF	<u>225/80R17.5 123/122L</u>	63	36	
RR				X

タイヤ ノーマル スタッドレス ホイール スチール・アルミ

【上物架装物1】 バン・ウイング

メーカー 日本フ丽华 メーカー _____

型式 DMS 型式 _____

製造番号 W4DD057 製造番号 _____

製造年月 _____ 製造年月 _____

荷台内寸 長さ 6240 幅 2400 高さ 2390 アオリ高さ _____

_____ 門口寸法 幅 2280 高さ 2290 床面高さ _____

ドア 観音開き・三枚扉・シャッター・跳ね上げ

サイドドア 左・右 スライド式・片開き 無

仕様


- ラッシング 2 段
- セイコーラック 1 対
- 中柱 差込・回転式 無
- 後部柱 差込・固定 無
- 床フック 引出・埋込 対
- ジョルダール 0 列
- 床鉄板張り 有・無

● パワーゲート 格納・跳ね上げ・無

メーカー : 極東開発工業

型式 : CG1002M-B3MRA2

製造番号 : _____



●備考

○エアサスシート