車輌状態調査票

管理番号 353170　鍵番号　　調査日 8 年 9 月 1 日

【情報】 形状: 中型 極東開発工業製 土砂ダンプ

メーカー	いすゞ	型式	2RG-FRR90S1	サイズ	大型 増t	中型	
通称	フォワード	車台番号	FRR90-7147837		小型 牽引	他	
年式	R1 年11月	定員	2人	最大積載	3650 kg		
車検期間	R8 年11月21日	車検切れ	一時抹消	走行距離	5,779 km		

【エンジン】 状態 A・B・C・D・E　始動性 良・不良

型式 4HK1　馬力 140 kW(190 P/S)

状態 良好 漏れ [オイル・燃料] 異音 [ ]

マフラー 装備: DPD・AdBlue・無　状態: 良好・穴・亀裂・詰まり

燃料タンク メイン(90 L) サブ(L)

【駆動系】 4x2 4x4 6x2 6x4 8x4 前2軸

ミッション M/T 6 速・A/T [ ] 状態

クラッチ ペダル 有・無 状態

デフ オイル漏れ 有・無 状態

ブレーキ エア エアオイル複合 バキューム 補助ブレーキ [ ]

【フレーム回り】

フレーム 良好 サビ 塗装 亀裂 修正

サスペンション 総輪エアサス リヤエアサス リーフサス

【キャブ・内装】

キャブ形状 通常 ハイキャブ　ベッド 有・無

キャブ内汚れ 少 中 大　シート 良好 汚れ 破れ

フロントガラス 良好 飛び石 ヶ所 ひび 小キズ ヶ所

パワーウインド 良好 動作不良 (左・右)

サイドミラー 手動 電動格納 (左・両側)・ヒーター・ワイパー

エアコン オート マニュアル 効き 良・不良 [ ]

電装 ETC バックカメラ ドラレコ ナビ

【タイヤ】 高床 フルフラットロー フラットロー

	サイズ	残量				
FF	225/80R17.5 123/122L	9		9		
FR						
RF	〃	8	8	8	8	
RR						11

タイヤ ノーマル スタッドレス　ホイール スチール・アルミ

【上物架装物1】 ダンプ

メーカー 極東開発工業

型式

製造番号 19A08M307Y

製造年月

荷台内寸 長さ 3400 幅 2050 アオリ高さ 320

床面高さ　プロテクタ高さ

仕様 土砂ダンプ・深ダンプ・三転ダンプ・ローダーダンプ

シート 手動シート・自動シート [メーカー:]

ゲート 通常ゲート・Fゲート 三方開・一方開


【上物架装物2】

メーカー

型式

製造番号

製造年月



○ボディー 全体的に使用感あり.

●備考