

管理番号 353301 鍵番号

車輛状態調査票

調査日 R8 年 7 月 8 日

【情報】 形状: 小型 完成平ボディ
メーカー いすゞ 型式 大型 増t 中型
通称 E17 車台番号 NPR88-7002819 小型 牽引 他
年式 年 月 定員 3 人 最大積載 3000 kg
車検期間 R8 年 12 月 10 日 車検切れ 一時抹消 走行距離 39077 km
【エンジン】 状態 A・B・C・D・E 始動性 良 不良
型式 4J21 馬力 110 kW(150 P/S)
状態 良好 漏れ [オイル・燃料] 異音 []
マフラー 装備: DPD・AdBlue・無 状態: 良好・穴・亀裂・詰まり
燃料タンク メイン (100 L) サブ (L)
【駆動系】 4x2 4x4 6x2 6x4 8x4 前2軸
ミッション M/T 速・A/T [] 状態
クラッチ ペダル 有・無 状態
デフ オイル漏れ 有・無 状態
ブレーキ エア エアオイル複合 バキューム 補助ブレーキ []





【フレーム回り】
フレーム 良好 サビ 塗装 亀裂 修正
サスペンション 総輪エアサス リヤエアサス リーフサス

【キャブ・内装】
キャブ形状 通常 ハイキャブワイドキャブ ベッド 有・無
キャブ内汚れ 少 中 大 シート 良好 汚れ 破れ
フロントガラス 良好 飛び石 ヶ所 ひび 小キズ ヶ所
パワーウインド 良好 動作不良 (左・右)
サイドミラー 手動 電動格納 (左・両側)・ヒーター・ワイパー
エアコン オート マニュアル 効き 良・不良 []
電装 ETC バックカメラ ドラレコ ナビ

【タイヤ】 高床 フルフラットロー フラットロー
サイズ 残量

FF 225/70R16 115 NLT 9 9
FR 88 88
RF 88 88
RR 9 9
タイヤ ノーマル スタッドレス ホイール スチール・アルミ

【上物架装物1】 平ボディ
メーカー 完成ボディ
型式
製造番号
製造年月
荷台内寸 長さ 4350 幅 2070 アオリ高さ 380
床面高さ プロテクタ高さ
アオリ 木製・アルミ セイコーラック 1 対・ローブ穴 対
床面 鉄板張り・二重張り スターション穴 ヶ所・床フック 3 対
仕様
● 中柱 差込・回転式・無
● 後部柱 差込・固定・無
● パワーゲート 垂直・格納・跳ね上げ・無
メーカー :
型式 :
製造番号 :



● 備考 〇 ボディ等、全体的に使用感あり