車輌状態調査票

管理番号 353614　鍵番号　　調査日 R8 年 10 月 29 日

【情報】 形状: 小型 ダブルキャブ 木製平ボディ 床鉄板

メーカー いすゞ　型式 2RG-NHR88A　サイズ 大型 増t 中型

通称 エルフ　車台番号 NHR88-7000054　小型 牽引 他

年式 R1 年 9 月　定員 6 人　最大積載 1550 kg

車検期間 年 月 日 車検切れ 一時抹消　走行距離 61.995 km

【エンジン】 状態 A・B・C・D・E　始動性 良・不良

型式 4JZ1　馬力 110 kW(150 P/S)

状態 良好 漏れ [オイル・燃料] 異音 [ ]

マフラー 装備: DPD・AdBlue・無　状態: 良好・穴・亀裂・詰まり

燃料タンク メイン(50 L) サブ(L)

【駆動系】 4x2 4x4 6x2 6x4 8x4 前2軸

ミッション M/T 5 速・A/T [ ] 状態

クラッチ ペダル 有・無　状態

デフ オイル漏れ 有・無　状態

ブレーキ エア エアオイル複合 バキューム 補助ブレーキ [ ]

【フレーム回り】

フレーム 良好 サビ 塗装 亀裂 修正

サスペンション 総輪エアサス リヤエアサス リーフサス

【キャブ・内装】

キャブ形状 通常 ハイキャブ ワイドキャブ　ベッド 有・無

キャブ内汚れ 少 中 大　シート 良好 汚れ 破れ

フロントガラス 良好 飛び石 ヶ所 ひび 小キズ 1 ヶ所

パワーウインド 良好 動作不良 (左・右)

サイドミラー 手動 電動格納 (左・両側)・ヒーター・ワイパー

エアコン オート マニュアル 効き 良・不良 [ ]

電装 ETC バックカメラ ドラレコ ナビ

【タイヤ】 高床 フルフラットロー フラットロー

	サイズ	残量				
FF	215/80R15 112/110 L LT	7		7		
FR					6	
RF	175 R14 8PR LT	1	2	3	1	
RR					6	

タイヤ ノーマル スタッドレス　ホイール スチール・アルミ

【上物架装物1】 平ボディ

メーカー 完成ボディ

型式

製造番号

製造年月

荷台内寸 長さ 2100 幅 1620 アオリ高さ 380

床面高さ プロテクタ高さ

アオリ 木製・アルミ セイコーラック 0 対・ロープ穴 0 対

床面 鉄板張り・二重張り スタンション穴 0 ヶ所・床フック 0 対

仕様

● 中柱 差込・回転式・無

● 後部柱 差込・固定・無

【上物架装物2】

メーカー

型式

製造番号


製造年月

● パワーゲート 垂直・格納・跳ね上げ・無

メーカー :

型式 :

製造番号 :



●備考