

管理番号 353616

鍵番号





車輛状態調査票

調査日 8 年 9 月 17 日

【情報】 形状: 小型 極東開発工業 低走行 3tダンプ
メーカー いすゞ 型式 2RG-NKR88AT サイズ 大型 増t 中型
通称 エム7 車台番号 NKR88-7034532 小型 牽引 他
年式 6 年 10 月 定員 3 人 最大積載 3,000 kg
車検期間 8 年 10 月 28 日 車検切れ 一時抹消 走行距離 8,461 km
【エンジン】 状態 A・B・C・D・E 始動性 良・不良
型式 4J31 馬力 110 kW(150 P/S)
状態 良好 漏れ [オイル・燃料] 異音 []
マフラー 装備 DPD・AdBlue・無 状態 良好・穴・亀裂・詰まり
燃料タンク メイン (70 L) サブ ()
【駆動系】 4x2 4x4 6x2 6x4 8x4 前2軸
ミッション M/T 6 速・A/T [] 状態
クラッチ ペダル 有・無 状態
デフ オイル漏れ 有・無 状態
ブレーキ エア エアオイル複合 バキューム 補助ブレーキ []
【フレーム回り】
フレーム 良好 サビ 塗装 亀裂 修正
サスペンション 総輪エアサス リヤエアサス 後 リーフサス 前 インディペンサス
【キャブ・内装】
キャブ形状 通常 ハイキャブ ワイドキャブ ベッド 有・無
キャブ内汚れ 少 中 大 シート 良好 汚れ 破れ
フロントガラス 良好 飛び石 ヶ所 ひび 小キズ ヶ所
パワーウインド 良好 動作不良 (左・右)
サイドミラー 手動 電動格納 (左・両側) ・ヒーター・ワイパー
エアコン オート マニュアル 効き 良・不良 []
電装 ETC バックカメラ ドラレコ ナビ
【タイヤ】 高床 フルフラットロー フラットロー
サイズ 残量

FF 205/75 R16 113 NLT 6 6
FR 55 55
RF 7
RR
タイヤ ノーマル スタッドレス ホイール スチール・アルミ

【上物架装物1】 ダンプ
メーカー 極東開発工業
型式 DD02-31
製造番号 23A124120Y
製造年月
荷台内寸 長さ 3040 幅 1590 アオリ高さ 370
床面高さ プロテクタ高さ
仕様 土砂ダンプ・深ダンプ・三転ダンプ・ローダーダンプ
シート 手動シート・自動シート [メーカー :]
ゲート 通常ゲート・Fゲート 三方開・一方開



燃料タンクに軽度塗料付着

- 備考
- 電動パーキングブレーキ
- デジタルインナーミラー付