

管理番号 353617

鍵番号

車輛状態調査票

調査日 R8 年 9 月 8 日

【情報】 形状: 小型ダンプ 3t積み M/L低走行・高年式
メーカー いすゞ 型式 2PG-NKR88AT サイズ 大型 増t 中型
通称 エルフ 車台番号 NKR88-7035355 小型 牽引 他
年式 R6 年 12 月 定員 3 人 最大積載 3,000 kg
車検期間 R8 年 12 月 10 日 車検切れ 一時抹消 走行距離 3,637 km

【エンジン】 状態 A・B・C・D・E 始動性 良・不良
型式 4JZ1 馬力 110 kW(150 P/S)
状態 良好 漏れ [オイル・燃料] 異音 []
マフラー 装備 DPD・AdBlue・無 状態 良好・穴・亀裂・詰まり
燃料タンク メイン (70 L) サブ () L

【駆動系】 4x2 4x4 6x2 6x4 8x4 前2軸
ミッション M/T 6 速・A/T [] 状態
クラッチ ペダル 有・無 状態
デフ オイル漏れ 有・無 状態
ブレーキ エア エアオイル複合 バキューム 補助ブレーキ []

【フレーム回り】
フレーム 良好 サビ 塗装 亀裂 修正
サスペンション 総輪エアサス リヤエアサス リーフサス

【キャブ・内装】
キャブ形状 通常 ハイキャブ ワイドキャブ ベッド 有・無
キャブ内汚れ 少 中 大 シート 良好 汚れ 破れ
フロントガラス 良好 飛び石 ヶ所 ひび 小キズ / ヶ所
パワーウインド 良好 動作不良 (左・右)
サイドミラー 手動 電動格納 (左 両側) ・ヒーター・ワイパー
エアコン オート マニュアル 効き 良・不良 []
電装 ETC バックカメラ ドラレコ ナビ

【タイヤ】 高床 フルフラットロー フラットロー
サイズ 残量
FF 205/75R16 113/111N
FR
RF 205/75R16 113/111N
RR
タイヤ ノーマル スタッドレス
ホイール スチール・アルミ





【上物架装物1】 ダンプ

メーカー 極東開発工業
型式 DD02-31
製造番号 24A014055Y
製造年月
荷台内寸 長さ 3,040 幅 1,580 アオリ高さ 370

【上物架装物2】

メーカー
型式
製造番号
製造年月
床面高さ プロテクタ高さ 1,160

仕様 土砂ダンプ・深ダンプ・三転ダンプ・ローダーダンプ
シート 手動シート・自動シート [メーカー:]
ゲート 通常ゲート・Fゲート 三方開・一方開



●備考