車輌状態調査票

管理番号 353651　　鍵番号

調査日 R8 年 11 月 7 日

【情報】 形状: 小型 完成木製平ボディ

メーカー	いすゞ	型式	TPG-NTR85A	サイズ	大型 増t 中型 小型 牽引 他
通称	エルフ	車台番号	NTR85-7061948		
年式	H29 年 6 月	定員	3 人	最大積載	2,000 kg
車検期間	年 月 日	車検切れ	一時抹消	走行距離	88,327 km

【エンジン】 状態 A・B・C・D・E　始動性 良・不良

型式 4JJ1　馬力 110 kW(150 P/S)

状態 良好 漏れ [オイル・燃料] 異音 [ ]

マフラー 装備: DPD・AdBlue・無　状態: 良好・穴・亀裂・詰まり

燃料タンク メイン(75 L) サブ (L)

【駆動系】 4x2 4x4 6x2 6x4 8x4 前2軸

ミッション M/T 速・A/T [スムーサー] 状態

クラッチ ペダル 有・無 状態

デフ オイル漏れ 有・無 状態

ブレーキ エア エアオイル複合 バキューム 補助ブレーキ [ ]

【フレーム回り】

フレーム 良好 サビ 塗装 亀裂 修正

サスペンション 総輪エアサス リヤエアサス リーフサス 前インディペサス

【キャブ・内装】

キャブ形状 通常 ハイキャブ ワイドキャブ　ベッド 有・無

キャブ内汚れ 少 中 大　シート 良好 汚れ 破れ

フロントガラス 良好 飛び石 ヶ所 ひび 小キズ ヶ所

パワーウインド 良好 動作不良 (左・右)

サイドミラー 手動 電動格納 (左・両側)・ヒーター・ワイパー

エアコン オート マニュアル 効き 良・不良 [ ]

電装 ETC バックカメラ ドラレコ ナビ

【タイヤ】 高床 フルフラットロー フラットロー

	サイズ	残量					
FF	195/75R15 109/107L	6		3			
FR						2	
RF	〃	3	3	2	3		
RR							

タイヤ ノーマル スタッドレス　ホイール スチール・アルミ

【上物架装物1】 平ボディ


メーカー
型式
製造番号
製造年月
荷台内寸 長さ 3120 幅 1620 アオリ高さ 380
床面高さ プロテクタ高さ
アオリ 木製・アルミ セイコーラック 0 対・ロープ穴 0 対
床面 鉄板張り・二重張り スタンション穴 0 ヶ所・床フック 0 対
仕様


● 中柱 差込・回転式・無
● 後部柱 差込・ 固定・無


【上物架装物2】


メーカー
型式
製造番号
製造年月

● パワーゲート 垂直・格納・跳ね上げ・無
メーカー :
型式 :
製造番号 :









●備考