

管理番号	車名	初度登録	型式・車体番号			架装形状																		
2329	日野	平成15年(2003)	KL-SH1KDGG			トレーラーヘッド																		
車検有効期限		走行距離		積載量	荷台寸法(mm)																			
あり:令和9年2月		切れ	909,000km	9,200kg	L	W	H																	
抹消		知年月	一体 別体		—																			
エンジン状態		A	B	C	AC	良	不良	無	EG型式	K13C	EG	L6ターボ	400	ps	T/M	MT7速								
ミッション・デフ(異音、油漏)					小 錆び					キャブ内部					備考									
フレーム関係(錆、車体番号等)					小 錆び					ベツト					有 無									
上物メーカー名 年式、型式及状態等					特記、重点確認					汚れ					小 中 多									
各和カプラ HMV-13-B 一軸式					スペアタイヤ 錆び 右踊り場小沈み					シート破					有 無									
ハイルーフ 寝台メッキ フロントバイザー					右前コーナーレンズヒビ					ETC					有 無									
メッキホイール ステンレスサイドバンパー					丸ミラー根本割れ LLCキャブ錆					ラジオ					良 不良									
燃料タンクウロコ被せ ステンレスリアフェンダー					バッテリー上がり 130F51					バックモタ					有 無									
ABS用ソケット エアサス 社外ハンドル					エアモレ 後ろエアタンク右側小U					カラ					白黒									
															リサイクル料					13,290円				
Fガラス		要交換		良好	飛石有																			
点キズ																								
記録簿		有		無																				
取説		有		無																				
メンテノート		有		無																				
PMマフラ		有		無																				
証明書		有		無																				
燃料タンク																								
燃料タンク400L																								
F		有		3																				
サイズ		11R22.5		16PR		スタッド		メッキ																
R		11R22.5		16PR		スタッド		メッキ																
サイズ		11R22.5		16PR		スタッド		メッキ																
記号		傷		板金		腐		漆		錆		凹み		波		穴		跡		割				
		A		B		C		P		S		U		W		H		M		T				