





管理番号	車名	初度登録	型式・車体番号			架装形状																					
2445	いすゞ	平成29年(2017)	KQG-EXD52BD			トレーラーヘッド																					
車検有効期限		走行距離		積載量	荷台寸法(mm)																						
なし(一時抹消)		切れ	756,000km	11,100kg	L	W	H																				
		抹消	知年月		チャートタコ	—																					
エンジン状態		A	B	C	AC	良	不良	無	EG型式	6WG1	EG	L6ターボ	460	ps	T/M	AT / セミオートマ											
ミッション・デフ(異音、油漏)					異常なし					キャブ内部		備考															
フレーム関係(錆、車体番号等)					異常なし					ベツト		有	無	ヘッドランプ		HID	ハロゲン										
上物メーカー名 年式、型式及状態等					特記、重点確認					汚れ		小	中	多	補助ブレーキ		2 段	LED									
YOKOSHA 一軸式					道具箱U					シート破		有	無	タコグラフ ETC		1DINラジオ											
Fパネルスモーキング 純正ミラー保管 バンパーパイプ					キャブショックヘタリ					ETC		有	無	オートクルーズ		オートエアコン											
ステンレスバイザー ミラーステア アルミホイール					煤焼き燃焼不調					ラジオ		良	不良	煤焼き		暖気スイッチ											
ステンレスサイドバンパー 内装生地張り 坂道発進補助装置					カプラーキングピン部要調整					バックモニタ		有	無	スモーカー		出窓											
ミラーヒーター/調整/格納(純正ミラー使用時) みまもりくん					バックショット鏡面ひび割れ					カラ		白	黒	リサイクル料		13,340円											
Fガラス		要交換		良好	飛石有	   										タイヤ状態											
点キズ		1~10、×、欠、で記載														7		7									
記録簿		有	無	×												×											
取説		有	無	7												7											
メンテノート		有	無	×		×																					
PMマフラ		有	無	7		7																					
証明書		有	無	×		×																					
燃料タンク		アルミ燃料タンク 400L				スペア		有	3	11R22.5 16PR MIX AL																	
						F		サイズ		11R22.5 16PR スタッド AL																	
						R		サイズ		11R22.5 16PR スタッド AL																	
						記号		傷		板金		腐		漆		錆		凹み		波		穴		跡		割	
						A		B		C		P		S		U		W		H		M		T			