

管理番号	車名	初度登録	型式・車体番号				架装形状						
2552	いすゞ	令和2年(2020)	2RG-NPR88AN				冷凍バン						
車検有効期限		走行距離		積載量		荷台寸法(mm)							
なし(一時抹消)	切れ	288,000km		2.000kg		L W H							
	抹消	知年月	欠品	一体別体	L: 462cm × W: 207cm × H: 206cm								
エンジン状態		A B C	AC	良 不良 無	EG型式	4JZ1	EG	L4ターボ 150 ps	T/M	MT6速			
ミッション・デフ(異音、油漏)					異常なし					キャブ内部		備考	
フレーム関係(錆、車体番号等)					異常なし					ベツト 有 無		ヘッドランプ HID ハロゲン	
上物メーカー名 年式、型式及状態等					特記、重点確認					汚れ 小 中 多		補助ブレーキ 1 段 LED	
日本フルハーフ RLB-11GC355 左SD幅広					右Rピラー看板跡P剥がれ					シート破 有 無		カラーバックカメラ/モニター	
SD幅1.223 × 高1.840mm 菱重製冷凍機TDJS30DC					冷凍機コンプレッサー後ろガス漏れ					ETC 有 無		1DINラジオ ETC 電格ミラー	
ー5度設定 水抜き穴F1対 新明和製格納ゲート					左ボディアッパーレール線傷					ラジオ 良 不良		煤焼き 坂道発進補助装置	
RAK10-6484NI 無線リモコン 幅2.100 × 奥1.300(ストッパー1.170mm)					左テールステー割れ 波板看板跡					バックモニタ 有 無		排気ブレーキ センターコンソール	
木床 ラッシング2段 90度ストッパー Rフェンダーステン					内装ヤニ 要清掃 D席ルーフBOXネジ欠					カラ 白黒		リサイクル料 10,440円	
Fガラス		要交換 良好 飛石有		点キズ		記録簿		有 無		タイヤ状態		1~10、×、欠、で記載	
取説		有 無		メンテノート		有 無		PMマフラ		有 無		195/85R16 MIX ST	
証明書		有 無		燃料タンク		鉄100L		F		195/85R16 MIX ST		195/85R16 MIX ST	
傷		板金		腐		塗		錆		凹み		波	
穴		跡		割		記号		A B C P S U W H M T		R		195/85R16 MIX ST	
看板M		看板M		看板M		看板M		看板M		看板M		看板M	