





管理番号	メーカー	車名	型式	TPG-NHR85AN	架装型式	駆動方式	評価点
219-A08012	いすゞ	エルフ	車台番号	NHR85-7024113	XV22LOC-P	2WD	3.5
年式	ドア数	形状	NOX規制	色	カラーNO.	定員(人)	
H30	2	冷凍車	適合	白	白/オレンジ	3	
排気量	2,990	CC	燃料	軽油	()	内装	
馬力	110	PS					

車歴	車検有効期限	走行距離	最大積載量(kg)	諸元(mm)	荷台寸法(mm)
自家用	一時抹消	1 3 6 5 4 9 km		L W H	L W H
営業用					
レンタカ					
その他	年 月	タコグラフ年月 無	1,500	4,960 1,810 2,870	3,021 1,580 1,793

エンジン状態(異音、油漏れ等)	AC 有 ○ 無	ブレーキ	バキューム	R券	9170
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)		ミッション	5速MT	キャブ内部	純正装備品(○印をつける)
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)				汚れ	少 PS ○ TV
上物メーカー名	東プレ 簡易2室 -30度設定 1室にてスタート24. 5℃-2h→-19℃確認済 断熱ドア・側面70m			シート破れ	無 PW ○ 社外ナビ
年式、型式及状態	左サイドスライドドア・90度ストッパー・カーテン・床ステンペタ(プラスのコ付き)・リアドックシール・輪止め			クロス張り	無 AB ○ サンプル
特記事項	工具箱・観音裏側SUS腰板(700mm)・冷送風ファン付薄型ダクト・エアリブ前/側面・エバプロテクター				ABS ○ 電格ミラー
その他	水抜き穴前2カ所・看板けし塗装有・箱鍵毎回鍵使用・バックカメラ				アルミ 集中ドア ○

【注意】特記事項/その他 項目に「車検」「整備・钣金」等の「費用」の書込みがあったとしても、業販の場合は、対象外となります。

<table border="1"> <tr> <td>Fガラス状態</td> <td></td> </tr> <tr> <td>飛び石一カ所</td> <td></td> </tr> <tr> <td>メンテナンスノート</td> <td></td> </tr> <tr> <td>取扱説明書</td> <td></td> </tr> <tr> <td>保証書</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PMマフラ</td> <td></td> </tr> <tr> <td>証明書</td> <td></td> </tr> <tr> <td>S・リミッタ</td> <td></td> </tr> <tr> <td>証明書</td> <td></td> </tr> </table>	Fガラス状態		飛び石一カ所		メンテナンスノート		取扱説明書		保証書		PMマフラ		証明書		S・リミッタ		証明書		   	タイヤ状態 上、中、下、×、欠で記載 中 前 中 ノーマルタイヤ 中 中 中 中 中 中 中 中 F 上 スペア R サイズFF 195/75R15 サイズFR サイズRF 195/75R15 サイズRR タイヤ種別 ダンロップ 樫山 *スノータイヤは表記する事
Fガラス状態																				
飛び石一カ所																				
メンテナンスノート																				
取扱説明書																				
保証書																				
PMマフラ																				
証明書																				
S・リミッタ																				
証明書																				