## 車輌状態表

管理No		車名		形状				
G-011	.64	スーパーグレ	ノート		セーフティーローダー			
初年度		型式				車体番号		
平成17年	11月	PJ-FV50JY			FV50JY-540043		-540043	
乗員	走行距離			最大積載量		排気量		車検期限
2人		886,332	km	9,500 k	g	12,880	СС	令和6年11月30日
上物				1				1
	H17	'花見台 SF	200M	A 36603 床木	ウ	インチ ウインラ	チラジ	コン

シフト	原動機	ICターボ	燃料	馬力
F6	6M70	有	軽油	380-ps
車体色	AC	PS	PW	エアパッグ
水色	有(オート)	有	有	有
ABS	電動ミラー		1	
有	左			


サイドロープフック18対 床フック2ヶ フック掛け2ヶ スタンション穴2ヶ

その他装備

バックカメラ(カラー), キーレス, キセノンライト,EZGO, オートクルーズ

外寸(長さ)			外寸(幅)			外寸(高さ)		
	10,420	mm		2,490	mm		2,980	mm
内寸(長さ)			内寸(幅)			内寸(高さ)		
	8,100	mm		2,390	mm		歩み板長さ1180	mm
			•					
タイヤ状態(分山)						+	ャブ内部	
		中	中			汚	ħ	
							J.	

		小
上上	下中	シート破れ
上上	E E	有り
スペア中		
<b>プロント</b>	リア	フロントガラス
11R22.5		要交換



エンジン状態		ミッション、デフ状態	
EZGO制御ランプ点灯		5速ギア鳴り	
フレーム状態	車輌状態		
		・右Fピラー歪	
左Cフレーム亀裂		・右ドアヒンジ交換	
スライド補強部亀裂・修正		・左Sパネル歪	
		・右PWスイッチ部割れ	

## GROOVAVE Truck dealer