

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-02847	車名 ギガ	形状 ダンプ 2デフ		
初年度 令和2年12月	型式 2PG-CXZ77CT	車体番号 CXZ77CT-7004808		
乗員 2人	走行距離 174,963 km	最大積載量 8,830 kg	排気量 9,830 cc	車検期限 令和8年4月24日
上物 2020/4 極東開発 DD10-761 電動コボレーン メッキ、ステンレス多数使用				

シフト F7	原動機 6UZ1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 380-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備 ETC2.0,バックカメラ,アルミホイール,キーレス,鍵札,スペアキー,アイドリングストップ,LEDヘッドライト,DPD,HSA,LDWS,IESC (メッキ)Fバンパー,コーナー,グリル,ミラー,ドア,ドアノブ
--

外寸(長さ) 7,760 mm	外寸(幅) 2,490 mm	外寸(高さ) 3,370 mm
内寸(長さ) 5,100 mm	内寸(幅) 2,200 mm	内寸(高さ) 550 mm

タイヤ状態(分山)	<table border="1"> <tr> <td>10</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>スペア</td> <td>欠</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	10	10			10	10	10	10	10	10	10	10	スペア	欠		
10	10																
10	10	10	10														
10	10	10	10														
スペア	欠																
フロント 11R22.5	リア 〃																

キャブ内部 汚れ 中
シート破れ 無し

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 左リアフレームフック部凹み	車輛状態 ・コボレーン枠曲り ・コボレーンシート補修跡 ・ボディー各所傷

GROOWAVE
Truck dealer