

車輛狀態表

管理No G-02858	車名 キャンター	形状 低温冷凍車 10尺 全低床		
初年度 令和元年10月	型式 2RG-FBA20		車体番号 FBA20-580694	
乗員 2人	走行距離 260,414 km	最大積載量 2,000 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 抹消
上物 2019/10 東プレ XV22LSC-P エバハウス -30℃設定 スタンバイ付(コード欠) 2019/10 東プレ 左サイドドア リア観音扉 仕切り有 荷箱内一部板張り 断熱50mm				

シフト デュオニック	原動機 4P10	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備	バックカメラ, キーレス, キセノンライト, DPF, EZGO, LDWS, ESP, アクティブブレーキアシスト (AMB)
-------	--

外寸(長さ)	4,930 mm	外寸(幅)	1,880 mm	外寸(高さ)	2,770 mm
内寸(長さ)	3,020 mm	内寸(幅)	1,600 mm	内寸(高さ)	1,700 mm

タイヤ状態(分山)

フロント




リア

スペア

195/75R15 //

キャブ内部	
汚れ	小
シート破れ	無し

フロントガラス
飛び石有



修復歴	修復箇所
無し	
エンジン状態 オイルパンオイルしみ インタークーラーバイパスオイル漏れ	ミッション、デフ状態 MTオイル漏れ
フレーム状態 良好	車輛状態 ・ 荷箱内パネル傷凹み ・ キャブ所々タッチペン ・ 右テールランプレンズ割れ スタート 5℃→1h -26℃→4h -29.5℃

GROOVAVE
Truck dealer