

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-02900	車名 ギガ	形状 アルミウイング 4軸低床 リアエアサス		
初年度 平成31年02月	型式 2PG-CYJ77C	車体番号 CYJ77C-7004940		
乗員 2人	走行距離 629,625 km	最大積載量 13,700 kg	排気量 9,830 cc	車検期限 抹消
上物 2018/10 日本フルハーフ リア観音扉 引き出しフック12対 ラッシング2段				

シフト スムーサーG	原動機 6UZ1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 380-ps
車体色 シルバー	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備 ETC2.0,バックカメラ, アルミホイール, キーレス, アイドリングストップ, リターダ, LEDヘッドライト, エアサスコントローラー HSA, LDWS, IESC, ブリクラッシュブレーキ (PCB) (メッキ) ミラー, ミラーステア、コーナパネル、グリル、フロントバンパー

外寸(長さ) 11,990 mm	外寸(幅) 2,500 mm	外寸(高さ) 3,790 mm
内寸(長さ) 9,700 mm	内寸(幅) 2,400 mm	内寸(高さ) 2670mm 門口2580 mm

タイヤ状態(分山)			
	8	8	
	8	8	
8	8	8	8
8	8	8	8
スベア	5		
フロント 245/70R19.5	リア //		

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 無し

フロントガラス 飛び石有



修復歴 有り	修復箇所 右フロア歪み小 右フロントピラーインナー歪み小
エンジン状態 フロントクランクシール、インタークーラーホースオイルしみ	ミッション、デフ状態 TMオイルしみ
フレーム状態 内側錆小	車輛状態 ・エア漏れ ・アオリ内側傷凹み

