

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-02902	車名 キャンター	形状 低温冷凍車 10尺 全低床		
初年度 平成29年06月	型式 TPG-FEA50	車体番号 FEA50-552264		
乗員 3人	走行距離 242,704 km	最大積載量 2,000 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 令和7年06月25日
上物 2017/6 東プレ XV22LOC-P エバハウス -30°C設定 2017/6 東プレ 左スライドドア リア観音扉 ラッシング1段 床キーストン 断熱50mm				

シフト I5	原動機 4P10	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備 ETC1.0,バックカメラ,ハロゲンライト,ドラレコ,DPF,EZGO
--

外寸(長さ) 5,000 mm	外寸(幅) 1,920 mm	外寸(高さ) 2,940 mm
内寸(長さ) 3,050 mm	内寸(幅) 1,730 mm	内寸(高さ) 1,840 mm

タイヤ状態(分山)	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>要交換</td> <td>8</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>要交換</td> <td>要交換</td> <td>要交換</td> <td>要交換</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>スベア</td> <td>5</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		要交換	8						要交換	要交換	要交換	要交換					スベア	5		
	要交換	8																			
要交換	要交換	要交換	要交換																		
スベア	5																				
フロント 205/75R16	リア //																				

キャブ内部 汚れ 小
シート破れ 無し

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 マフラー取付ステー切れ	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好	車輛状態 ・キャブ、荷箱傾き ・左支柱凹み ・荷箱内パネル傷凹み ・左リア観音扉カバー割れ 外気温5°C スタート9°C→1h-16°C→2h-30°C

