

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

管理No G-02949	車名 エルフ	形状 高所作業車		
初年度 平成30年09月	型式 TPG-NPR85N	車体番号 NPR85-7081278		
乗員 3人	走行距離 3,127 km	最大積載量	排気量 2,990 cc	車検期限 抹消
上物 2018/8 タダノ AT-150S 作業床高さ14.8m スーパーデッキ1000kg アワメーター：839h				

シフト F6	原動機 4JJ1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備 ETC1.0,キーレス,スペアキー,ハロゲンライト,ASR,ドラレコ,DPD,HSA
---

外寸(長さ) 6,640 mm	外寸(幅) 2,070 mm	外寸(高さ) 3,570 mm
内寸(長さ)	内寸(幅)	内寸(高さ)

タイヤ状態(分山)												
<table style="border: none;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">8</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">8</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">8</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">10</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">8</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">スベア</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">10</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	8	8			8	8	10	8	スベア	10		
8	8											
8	8	10	8									
スベア	10											
フロント 205/80R17.5	リア 〃											

キャブ内部
汚れ 中
シート破れ 無し

フロントガラス 飛び石有
-----------------



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好	<b>車輛状態</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・キャブバックパネル一部ペイント付着、傷</li> <li>・スーパーデッキ傷凹み</li> <li>・上物各所傷</li> </ul>

