

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-02961	車名 エルフ	形状 高所作業車		
初年度 平成24年03月	型式 SKG-NKR85YN	車体番号 NKR85Y-7002923		
乗員 3人	走行距離 99,059 km	最大積載量 500 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 令和8年03月14日
上物 2012/2 タダノ AT-146TE 電工仕様 作業床高さ14.5m バケット250kg アワメーター2252h				

シフト F6	原動機 4JJ1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備 バックカメラ, キーレス, ハロゲンライト, HSA

外寸(長さ) 5,800 mm	外寸(幅) 1,910 mm	外寸(高さ) 3,350 mm
内寸(長さ)	内寸(幅)	内寸(高さ)

タイヤ状態(分山)			
	5	2	
要交換	2	2	2
スベア	8		
フロント 215/70R17.5	リア //		

キャブ内部
汚れ 中
シート破れ 有り

フロントガラス 良好



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 PSリザーブタンクホース部オイル滲み	ミッション、デフ状態 良好
------------------------------	------------------

フレーム状態 良好	車輛状態 ・フリーフスプリング後ろ側ブッシュヒビ ・旋回ガタ有 ・上物カバー各所割れ
--------------	---

