

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-02981	車名 フォワード	形状 穴掘建柱車 ベッド付		
初年度 平成29年03月	型式 SKG-FSR90S2	車体番号 FSR90-7007045		
乗員 3人	走行距離 82,168 km	最大積載量 1,600 kg	排気量 5,190 cc	車検期限 抹消
上物 2017/3 アイチ D70A 吊上げ2.95t クレーン3段 オーガ トップシート ウインチ 水タンク 水ポンプ(ホース欠) 油圧取出口 抜柱機(ホース有) モーメントリミッター無し アワメーター:4640h				

シフト F6	原動機 4HK1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 210-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備
ETC1.0,バックカメラ,キーレス,スペアキー,ハロゲンライト,ドラレコ(SDカード欠),DPD, HSA


外寸(長さ) 7,440 mm	外寸(幅) 2,230 mm	外寸(高さ) 3,320 mm
内寸(長さ)	内寸(幅)	内寸(高さ)

タイヤ状態(分山)			
	8	8	
5	5	5	5
スペア欠			

キャブ内部	
汚れ	中
シート破れ	有り

フロント 245/80R17.5	リア 〃
---------------------	---------

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 ミッションオイル漏れ
フレーム状態 フレーム所々錆小	車輛状態 ・キャブ裏ハシゴ凹み ・リアフェンダー凹み ・上物各所傷

