

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

| | | | | |
|---|-------------------|----------------------|-----------------|------------|
| 管理No G-03018 | 車名 レンジャー | 形状 2.9t吊4段クレーン 木平 | | |
| 初年度 平成26年11月 | 型式 SDG-FC9JKAP | 車体番号 FC9JKA-16830 | | |
| 乗員 3人 | 走行距離 51,380 km | 最大積載量 2,650 kg | 排気量 5,120 cc | 車検期限 抹消 |
| 上物 2014/11 タダノ ZE304HR フックイン ラジコン 3方開 ロープ穴4対 丸カンフック3対 | | | | |

| | | | | |
|-----------|-------------|------------|----------|--------------|
| シフト AT | 原動機 J05E | ICターボ 有 | 燃料 軽油 | 馬力 190-ps |
| 車体色 白 | AC 有 | PS 有 | PW 有 | エアバッグ 有 |
| ABS 有 | 電動ミラー 左 | | | |

| |
|---------------------|
| その他装備 ETC1.0,DPR |
|---------------------|


| | | |
|--------------------|-------------------|--------------------|
| 外寸(長さ) 8,160 mm | 外寸(幅) 2,230 mm | 外寸(高さ) 3,070 mm |
| 内寸(長さ) 5,420 mm | 内寸(幅) 2,130 mm | 内寸(高さ) 400 mm |

| | | | |
|-----------|----|----|----|
| タイヤ状態(分山) | | | |
| 10 | 10 | | |
| 10 | 10 | 10 | 10 |
| | | | |
| スベア | 10 | | |

| | |
|-------|----|
| キャブ内部 | |
| 汚れ | 中 |
| シート破れ | 無し |

| | |
|---------------------|---------|
| フロント 225/90R17.5 | リア 〃 |
|---------------------|---------|

| |
|-----------------|
| フロントガラス 飛び石有 |
|-----------------|



| | |
|-----------|------|
| 修復歴 無し | 修復箇所 |
|-----------|------|

| | |
|--------------|------------------|
| エンジン状態 良好 | ミッション、デフ状態 良好 |
|--------------|------------------|

| | |
|--------------------------|---|
| フレーム状態 各所錆(錆落とし、仕上げ済) | 車輛状態 ・横根太食い込み ・アウトリガーケース膨らみ ・ヘッダーパネル凹み ・床板補修跡 |
|--------------------------|---|

