

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-03043	車名 エルフ	形状 低温冷凍車 ワイドロング 高床		
初年度 平成28年04月	型式 TPG-NPR85AN	車体番号 NPR85-7060147		
乗員 3人	走行距離 179,746 km	最大積載量 2,950 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 抹消
上物 2016/4 菱重 TDJS50A-L2 -30℃設定 2016/4 日本フルハーフ リア3枚観音扉 仕切り有 断熱100mm				

シフト F6	原動機 4JJ1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備 ハロゲンライト, ASR,DPD, HSA

外寸(長さ) 6,680 mm	外寸(幅) 2,140 mm	外寸(高さ) 3,190 mm
内寸(長さ) 4,520 mm	内寸(幅) 1,900 mm	内寸(高さ) 1,990 mm

タイヤ状態(分山)			
	8	8	
8	8	8	8
スベア	10		
フロント 205/80R17.5	リア //		

キャブ内部 汚れ 小
シート破れ 有り

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 クランクシール廻りオイル漏れ	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好	車輛状態 ・荷箱内パネル傷凹み ・左テールランプ割れ 外気温15℃ スタート 17℃→2h-12.8℃→5h- 20.2℃

