





VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-03046		車名 コンドル		形状 冷蔵冷凍車 ベッド付 ワイド リアエアサス	
初年度 令和3年11月		型式 2PG-BRR90T2		車体番号 BRR90-7002496	
乗員 2人	走行距離 400,454 km	最大積載量 2,900 kg	排気量 5,190 cc	車検期限 抹消	
上物 2021/10 東プレ XL42HOC-U -5℃設定 2021/10 東プレ リア観音扉 ラッシング1段 断熱50mm					
シフト F6	原動機 4HK1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 240-ps	
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有	
ABS 有	電動ミラー 左				
その他装備 ETC2.0,バックカメラ, キーレス, スペアキー, LEDヘッドライト, ドラレコ, EHS, LDWS, UDSC, UDPC, スーパーPMクリーナー, トラフィックアイブレーキ, トラフィックアイクルーズ					
外寸(長さ) 8,720 mm		外寸(幅) 2,490 mm		外寸(高さ) 3,320 mm	
内寸(長さ) 6,240 mm		内寸(幅) 2,380 mm		内寸(高さ) 2,140 mm	
タイヤ状態(分山) 5 5 2 2 2 2 スペア 10				キャブ内部 汚れ 小 シート破れ 無し	
フロント 225/80R17.5		リア //		フロントガラス 飛び石有	

 飛び石		 凹み 傷	
 凹み		 曲り	
修復歴 無し		修復箇所	
エンジン状態 オイルフィルターオイル漏れ		ミッション、デフ状態 良好	
フレーム状態 良好		車輛状態 ・荷箱内パネル傷凹み ・左Fフェンダー割れ 外気温17℃ スタート 17℃→2h -5.5℃	

