

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-03048	車名 フォワード	形状 アルミウイング ワイド ベッド付 リアエアサス		
初年度 平成31年03月	型式 2RG-FRR90T2	車体番号 FRR90-7134934		
乗員 2人	走行距離 391,694 km	最大積載量 2,700 kg	排気量 5,190 cc	車検期限 抹消
上物 日本フルハーフ リア観音扉 ラッシング2段 引出レフック5対				

シフト F6	原動機 4HK1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 240-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備
ETC2.0,バックカメラ,アイドリングストップ,キセノンライト,ドラレコ,HSA, LDWS, IESC, ブリクラッシュブレーキ (PCB)


外寸(長さ) 8,610 mm	外寸(幅) 2,490 mm	外寸(高さ) 3,460 mm
内寸(長さ) 6,220 mm	内寸(幅) 2,410 mm	内寸(高さ) 2400mm リア門2300 mm

タイヤ状態(分山)			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
スペア	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

フロント 225/80R17.5	リア 〃
---------------------	---------

キャブ内部 汚れ 中
シート破れ 無し

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 リアエアサスブーツヒビ
--------------	---------------------------

フレーム状態 良好	車輛状態 ・右Fウイカーレンズ割れ ・キャブ各所クリア剥げ ・看板跡
--------------	---

