

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-03054	車名 フォワード	形状 2.9t吊4段クレーン アルミブロック ベッド付		
初年度 平成27年11月	型式 TKG-FRR90S2	車体番号 FRR90-7087359		
乗員 2人	走行距離 151,744 km	最大積載量 2,100 kg	排気量 5,190 cc	車検期限 令和8年07月10日
上物 2015/10 ユニック URU374 フックイン ラジコン 差し違いアウトリガー 2015/3 ヤマダボデー 造りボディー 3方開 引出しフック10対 床フック1対 センターフック1個 センタースタンション1個 鳥居縞アルミ貼り				

シフト F6	原動機 4HK1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 210-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 キーレス, アイドリングストップ, キセノンライト, ドラレコ, DPD, HSA
--


外寸(長さ) 8,480 mm	外寸(幅) 2,380 mm	外寸(高さ) 2,950 mm
内寸(長さ) 5,500 mm	内寸(幅) 2,240 mm	内寸(高さ) 500mm リアアオリ400 mm

タイヤ状態(分山)			
8	8		
8	8	8	8
スペア	8		

キャブ内部 汚れ 中
シート破れ 有り

フロント 225/90R17.5	リア 〃
---------------------	---------

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 各所錆(錆落とし、仕上げ済)	車輛状態 <ul style="list-style-type: none"> ・右ドアズレ ・ボディー各所傷凹み ・クレーンホイスオイルしみ ・クレーンワイヤーキンク ・ホーンスイッチ不良 ・クレーン操作パネルズレ ・看板跡・キーレス不良 ・アンテナ要交換 ・床板補修跡 ・ボディー自社載せ替え

