

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

管理No G-03070	車名 デュトロ	形状 清掃車 ロードスーパ 標準セミロング 高床		
初年度 平成28年03月	型式 TKG-XZU640F	車体番号 XZU640-0004353		
乗員 3人	走行距離 13,214 km	最大積載量 2,100 kg	排気量 4,000 cc	車検期限 抹消
上物 2016/3 カトー HS-400W 容積3.4立米 前側面散水 サブエンジン付 センターブラシ 回転ブラシ2個 アワメーター：3174h				

シフト F6	原動機 N04C	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 黄色	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 バックカメラ, ハロゲンライト, DPR, VSC, ESスタート
--


外寸(長さ) 5,500 mm	外寸(幅) 1,900 mm	外寸(高さ) 2,440 mm
内寸(長さ)	内寸(幅)	内寸(高さ)

タイヤ状態(分山)																									
<table border="0"> <tr> <td></td> <td>5</td> <td>5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>スベア</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		5	5									8	8	8	8							スベア	10		
	5	5																							
	8	8	8	8																					
	スベア	10																							

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 無し

フロント 215/70R17.5	リア 〃
---------------------	---------

フロントガラス 飛び石有
-----------------



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
--------------	------------------

フレーム状態 リアNO1クロスメンバー凹み フレーム所々錆小	車輛状態 ・作業灯不灯 ・ブラシへたり ・リアフェンダー凹み
--------------------------------------	---

**GROOWAVE**  
Truck dealer