

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-03078	車名 エルフ	形状 低温冷凍車 ワイドロング フルフラットロー		
初年度 平成28年06月	型式 TPG-NPR85AN	車体番号 NPR85-7062007		
乗員 3人	走行距離 189,720 km	最大積載量 2,950 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 抹消
上物 2016/6 菱重 TDJS50A-L2 -30℃設定 エバハウス 2016/6 日本フルハーフ リア3枚観音扉 仕切板 断熱50mm				

シフト F6	原動機 4JJ1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備 ETC1.0,バックカメラ, スペアキー, ハロゲンライト, ASR,DPD, HSA
--

外寸(長さ) 6,700 mm	外寸(幅) 2,120 mm	外寸(高さ) 3,200 mm
内寸(長さ) 4,470 mm	内寸(幅) 1,860 mm	内寸(高さ) 1,950 mm

タイヤ状態(分山)	
8 10 10 スペア 10 8 10 10	
フロント	リア
205/80R17.5	〃

キャブ内部
汚れ 中
シート破れ 有り

フロントガラス 飛び石有 左Fガラス割れ2cm



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好	車輛状態 ・荷箱内パネル傷凹み 外気温21℃ スタート 18.5℃→2h -16.5℃→3h -20.5℃