

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-03082	車名 フォワード	形状 Lゲートダンプ		
初年度 平成30年12月	型式 2RG-FRR90S1	車体番号 FRR90-7135626		
乗員 3人	走行距離 67,816 km	最大積載量 3,550 kg	排気量 5,190 cc	車検期限 令和7年12月24日
上物 2018/9 極東開発 DD04-53A				

シフト F6	原動機 4HK1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 190-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 アイドリングストップ, ハロゲンライト, DPD, HSA
--


外寸(長さ) 5,430 mm	外寸(幅) 2,210 mm	外寸(高さ) 2,490 mm
内寸(長さ) 3,250 mm	内寸(幅) 2,000 mm	内寸(高さ) 330 mm

タイヤ状態(分山)																									
<table border="0"> <tr> <td></td> <td>10</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>スベア</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		10	10								10	10	10	10							スベア	10			
	10	10																							
10	10	10	10																						
スベア	10																								

キャブ内部
汚れ 中
シート破れ 有り

フロント 225/80R17.5	リア 〃
---------------------	---------

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
--------------	------------------

フレーム状態 フレーム所々錆小	車輛状態 ・ボディー各所傷凹み ・キャブバックパネル傷 ・床波、横根太曲り ・ダンプ裏錆
--------------------	--

