

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-03091	車名 フォワード	形状 強化ダンプ		
初年度 平成28年06月	型式 TKG-FRR90S1	車体番号 FRR90-7086482		
乗員 3人	走行距離 35,879 km	最大積載量 3,750 kg	排気量 5,190 cc	車検期限 抹消
上物 2015/9 極東開発 DD04-35				

シフト F6	原動機 4HK1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 190-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備 ETC1.0,キーレス,アイドリングストップ,ハロゲンライト,DPD, HSA
--

外寸(長さ) 5,420 mm	外寸(幅) 2,200 mm	外寸(高さ) 2,500 mm
内寸(長さ) 3,400 mm	内寸(幅) 2,060 mm	内寸(高さ) 340 mm

タイヤ状態(分山)																									
<table border="0"> <tr> <td></td> <td>10</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>スベア</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		10	10									10	10	10	10							スベア	10		
	10	10																							
	10	10	10	10																					
	スベア	10																							
フロント 225/80R17.5	リア 〃																								

キャブ内部 汚れ 中
シート破れ 無し

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 所々錆小、P塗り	車輛状態 ・床波 ・リア支柱パッチ当て補修 ・エアコン、プロアーファンモーター音

