

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

管理No G-03183	車名 デュトロ	形状 アルミバン 10尺 全低床		
初年度 平成30年04月	型式 TKG-XZC605M	車体番号 XZC605-0019488		
乗員 3人	走行距離 57,143 km	最大積載量 1,800 kg	排気量 4,000 cc	車検期限 抹消
上物 2018/4 日本フルーフ リア3枚観音扉 ラッシング2段				

シフト F5	原動機 N04C	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 135-ps
車体色 緑	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備  
アイドリングストップ, キセノンライト, ナビ, DPR, VSC, ESスタート, 車線逸脱警報, ブリクラッシュセーフティ (PCS), ドラレコ (SDカード欠)


外寸(長さ) 5,280 mm	外寸(幅) 1,890 mm	外寸(高さ) 3,080 mm
内寸(長さ) 3,520 mm	内寸(幅) 1,760 mm	内寸(高さ) 2,230 mm

タイヤ状態(分山)			
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 8
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> 要交換	<input checked="" type="checkbox"/> 2	<input checked="" type="checkbox"/> 要交換	<input checked="" type="checkbox"/> 要交換
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
スベア <input checked="" type="checkbox"/> 2		<input type="checkbox"/>	

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 有り

フロント 185/85R16	リア //
-------------------	----------

フロントガラス 飛び石有
-----------------



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好	車輛状態 ・左右リア角上シーラー補修跡

