

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

管理No G-03190	車名 フォワード	形状 2.9t吊4段クレーン 木平		
初年度 平成26年11月	型式 TKG-FRR90S2	車体番号 FRR90-7069814		
乗員 2人	走行距離 27,459 km	最大積載量 2,450 kg	排気量 5,190 cc	車検期限 抹消
上物 2014/11 タダノ ZE364MH フックイン ラジコン 差し違いアウトリガー 3方開 ロープ穴4対 精工ラック				

シフト F6	原動機 4HK1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 210-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備 キーレス, スペアキー, アイドリングストップ, キセノンライト, DPD, HSA
---

外寸(長さ) 8,170 mm	外寸(幅) 2,260 mm	外寸(高さ) 3,040 mm
内寸(長さ) 5,600 mm	内寸(幅) 2,160 mm	内寸(高さ) 400 mm

タイヤ状態(分山)																									
<table border="0"> <tr> <td></td> <td>8</td> <td></td> <td>8</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>スペア</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		8		8								8	8	8	8							スペア	10		
	8		8																						
	8	8	8	8																					
	スペア	10																							
フロント 245/80R17.5	リア 〃																								

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 無し

フロントガラス 飛び石有
-----------------



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
--------------	------------------

フレーム状態 各所錆(錆落とし、仕上げ済み)	車輛状態 <ul style="list-style-type: none"> <li>床割れ、擦れ</li> <li>右サイドバンパー一部取付不良</li> <li>一部横根太割れ</li> <li>外装仕上げ済み</li> </ul>
---------------------------	--

