

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

|   |                    |                              |                 |            |
|---|--------------------|------------------------------|-----------------|------------|
| 管理No<br>G-03197                             | 車名<br>レンジャー        | 形状<br>アルミウイング ワイド ベッド付 ハイルーフ |                 |            |
| 初年度<br>平成30年11月                             | 型式<br>2PG-FD2ABA   | 車体番号<br>FD2AB-107207         |                 |            |
| 乗員<br>2人                                    | 走行距離<br>468,325 km | 最大積載量<br>2,750 kg            | 排気量<br>5,120 cc | 車検期限<br>抹消 |
| 上物<br>2018/8 日本フルハーフ リア観音扉 ラッシング2段 引出しフック5対 |                    |                              |                 |            |

|           |            |            |          |              |
|-----------|------------|------------|----------|--------------|
| シフト<br>F6 | 原動機        | ICターボ<br>有 | 燃料<br>軽油 | 馬力<br>240-ps |
| 車体色<br>白  | AC<br>有    | PS<br>有    | PW<br>有  | エアバッグ<br>有   |
| ABS<br>有  | 電動ミラー<br>左 |            |          |              |

その他装備  
ETC1.0,バックカメラ,スペアキー,アイドリングストップ,LEDヘッドライト,DPR,VSC,ESスタート,車線逸脱警報,プリクラッシュセーフティ (PCS)  
【メッキパーツ】Fバンパー、グリル、コーナー、ミラー、ドアガーニッシュ、サイドパネル、ホイールカバー


|                    |                   |                             |
|--------------------|-------------------|-----------------------------|
| 外寸(長さ)<br>8,590 mm | 外寸(幅)<br>2,490 mm | 外寸(高さ)<br>3,610 mm          |
| 内寸(長さ)<br>6,230 mm | 内寸(幅)<br>2,400 mm | 内寸(高さ)<br>2430mm リア門2330 mm |

|           |   |   |   |
|-----------|---|---|---|
| タイヤ状態(分山) |   |   |   |
| 8         | 8 |   |   |
| 8         | 8 | 8 | 8 |
|           |   |   |   |
| スペア       | 8 |   |   |

|       |    |
|-------|----|
| キャブ内部 |    |
| 汚れ    | 小  |
| シート破れ | 有り |

|                     |    |
|---------------------|----|
| フロント<br>225/90R17.5 | リア |
|---------------------|----|

|                            |
|----------------------------|
| フロントガラス<br>飛び石有 Fガラス右割れ1cm |
|----------------------------|



|              |                              |
|--------------|------------------------------|
| 修復歴<br>無し    | 修復箇所                         |
| エンジン状態<br>良好 | ミッション、デフ状態<br>良好             |
| フレーム状態<br>良好 | 車輛状態<br>・内板割れ穴<br>・アオリ内張り切れ穴 |

**GROOWAVE**  
Truck dealer