

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-03216	車名 キャンター	形状 強化ダンプ 全低床		
初年度 令和2年09月	型式 2PG-FBA30	車体番号 FBA30-582027		
乗員 3人	走行距離 16,806 km	最大積載量 2,000 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 抹消
上物 2020/9 新明和 DR2-0110SY 3方開				

シフト デュオニック	原動機 4P10	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 110-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備
ETC2.0,アルミホイール,キーレス,スペアキー,アイドリングストップ,ハロゲンライト, ASR ,DPF, EZGO, LDWS, ESP

外寸(長さ) 4,690 mm	外寸(幅) 1,690 mm	外寸(高さ) 1,980 mm
内寸(長さ) 3,050 mm	内寸(幅) 1,600 mm	内寸(高さ) 320 mm

タイヤ状態(分山)																									
<table border="0"> <tr> <td></td> <td>8</td> <td></td> <td>8</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>スペア</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		8		8							8	8	8	8							スペア	10			
	8		8																						
8	8	8	8																						
スペア	10																								
フロント 205/70R16	リア //																								

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 無し

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好	車輛状態 ・ ボディー各所傷凹み

