

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-03218	車名 エルフ	形状 高所作業車		
初年度 平成26年03月	型式 TKG-NKR85AN	車体番号 NKR85-7036043		
乗員 3人	走行距離 35,557 km	最大積載量 500 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 抹消
上物 2014/2 アイチ SB10A 作業床高さ9.7m バケツ200kg アフメーター2411h 通信仕様				

シフト F6	原動機 4JJ1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備 ETC1.0,キーレス,ハロゲンライト, ASR,HSA

外寸(長さ) 4,790 mm	外寸(幅) 1,730 mm	外寸(高さ) 2,770 mm
内寸(長さ)	内寸(幅)	内寸(高さ)

タイヤ状態(分山)																									
<table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td></td> <td>8</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>スベア</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		8	8									8	8	8	8							スベア	10		
	8	8																							
	8	8	8	8																					
	スベア	10																							
フロント 205/85R16	リア //																								

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 無し

フロントガラス 良好



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 内側錆 リアNO1クロスメンバーガセット曲り	車輛状態 ・AC温度調整ツマミ不良

